


Allegato alla relazione peritale: Esec. Immobiliare 250/2023

**CORPO “A” – Sub 1- abitazione e ripostiglio (indicato con freccia gialla)**



Abitazione e Ripostiglio (freccia gialla )



Fabbricato “ abitazione “

Allegato alla relazione peritale: Esec. Immobiliare 250/2023

**CORPO "A"- Sub 1 - ripostiglio**



Vista dalla corte



Allegato alla relazione peritale: Esec. Immobiliare 250/2023

**CORPO "A" – SUB 1 – abitazione**



Ingresso dalla corte ( NORD)



Locale INGRESSO Soggiorno- cucina ( difforme catastalmente)

Allegato alla relazione peritale: Esec. Immobiliare 250/2023

**CORPO "A" – SUB 1 - abitazione**




Soggiorno cucina p. terra



Locale Soggiorno- p. terra (difforme catastalmente)

Allegato alla relazione peritale: Esec. Immobiliare 250/2023

**CORPO "A" – Sub 1 - abitazione**



Scala acceso al piano primo



Wc. piano primo

Allegato alla relazione peritale: Esec. Immobiliare 250/2023

**CORPO "A" – Sub 1 – abitazione**



Calderina ingresso piano terra



Camera piano primo

Allegato alla relazione peritale: Esec. Immobiliare 250/2023

**Area del CORPO “B”- Sub 2 – crollato-**

