



*Figura 1 Prospetto SUD lato via circonvallazione*



*Figura 2 Prospetto est lato via privata*





*Figura 3 Prospetto est lato via privata*



*Figura 4 Prospetto est lato via privata*





*Figura 5 tettoia vista da sud a confine lato Nord*



*Figura 6 Pergola lato Nord a confine con via circonvallazione*





Figura 7 Soggiorno PT



Figura 8 Soggiorno PT





*Figura 9 Cucina PT*



*Figura 10 Particolare infissi esterni*





*Figura 11 Split condizionamento*



*Figura 12 Bagno PT*





Figura 13 Bagno PT



Figura 14 scala che conduce al P1





Figura 15 Bagno P1



Figura 16 Bagno P1





Figura 17 Camera P1



Figura 18 Camera P1





Figura 19 disimpegno P1



Figura 20 Scala che conduce al Piano Interrato





*Figura 21 Vano interrato adibito a soggiorno cucina (uso improprio)*



*Figura 22 Vano interrato adibito a soggiorno cucina (uso improprio)*





Figura 23 caldaia



Figura 24 dettaglio caldaia





Figura 25 Bagno Piano Interrato (locale caldaia)



Figura 26 Autorimessa PT