

Tribunale di Alessandria

PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

promossa da:

contro:

N° Gen. Rep. **287/2024**

Giudice Delle Esecuzioni:

Dott.ssa BRERA Roberta

FOTOGRAMMI SITUAZIONE ATTUALE DEI FABBRICATI

LOTTO UNICO

NCEU

Fg. 9 mappale 383 sub. 1

Fg. 9 mappale 827 sub. 1 e 2



Vista dalla sede stradale pubblica - Via Osvaldo Caldano –
dell'accesso pedonale alla proprietà posto sul fronte Ovest



Vista interna dell'accesso pedonale alla proprietà posto sul fronte Ovest

Vista particolare della porzione di sedime coperto con struttura precaria non autorizzata



Vista interna dal cortile pertinenziale dell'area antistante al portoncino di accesso alla U.I.U. abitativa



Vista interna del locale bagno in piano terra



Vista interna del locale centrale termica in piano terra

Vista particolare del generatore dell'impianto di riscaldamento – alimentato a gas metano



Vista interna vano scala e disimpegno in piano terra rialzato

Vista particolare ammaloramenti interni delle rifiniture



Vista interna locale cucina in piano terra rialzato

Vista particolare ammaloramenti interni delle rifiniture



Vista interna locale cucina in piano terra rialzato

Vista particolare ammaloramenti interni delle rifiniture



Vista interna locale soggiorno e sala

Vista particolare ammaloramenti interni delle rifiniture



Vista interna vano scala di collegamento quota piano terra rialzato / primo



Vista locale camera in piano primo ammezzato



Vista interna vano scala e disimpegno in piano primo



Vista interna locali camera in piano primo



Vista interna locale bagno in piano primo



Vista balcone pertinenziale – quota piano primo - in fregio al fronte Sud del fabbricato
dal quale viene praticato l'accesso al piano sottotetto



Vista interna locale sottotetto



Vista dal cortile pertinenziale del fronte Sud del fabbricato di abitazione




Vista dal cortile pertinenziale del fronte Sud del fabbricato di abitazione



Vista della porzione di cortile pertinenziale posta sul fronte Sud



Vista interna del locale cantina in piano seminterrato
con accesso dal cortile pertinenziale posto sul fronte Sud



Vista della porzione di cortile pertinenziale a verde e della facciata del fabbricato di abitazione
posti sul fronte Nord della proprietà



Vista della porzione di cortile pertinenziale a verde posta sul fronte Nord
in parte non accessibile



Vista dalla sede stradale pubblica – Via Osvaldo Caldano – dell'accesso carraio alla proprietà
posto sul fronte Sud



Vista del cancello carraio posto sul fronte Sud della proprietà



Vista dal cortile interno del fronte Est fabbricato pertinenziale in distacco



Vista del fronte Nord e risvolto ad Est del fabbricato pertinenziale in distacco



Vista dalla sede stradale pubblica del fronte Ovest del fabbricato pertinenziale in distacco



Vista interna locale ripostiglio in piano terra con accesso sul fronte Ovest
direttamente dalla strada pubblica



Vista interna del locale box in piano terra con accesso sul fronte Est dal cortile pertinenziale



Vista interna locale sgombero in piano primo



Vista particolare contatore impianto gas – metano




Vista generatore impianto riscaldamento e tipologia batterie radianti interne
al fabbricato di civile abitazione



Vista particolare gruppo termostato ambiente interno al fabbricato di civile abitazione



Vista particolare contatore luce – forza



Vista impianto climatizzazione a servizio del fabbricato di civile abitazione

