Vista dalla sede stradale pubblica (Via Paolo Bocca) del fronte Est del fabbricato costituente la U.I.U. oggetto di valutazione

Vista dalla sede stradale pubblica (Via Paolo Bocca) del fronte Sud del fabbricato costituente la U.I.U. oggetto di valutazione



Vista interna locale ingresso / vano scala quota piano terra

Vista interna locale soggiorno quota piano terra

GRUPPO EDICOM

Vista interna locale cucina quota piano terra

GRUPPO EDICOM

Vista interna locale camera letto quota piano primo



Vista interna locale bagno quota piano primo
Vista particolare ammaloramento intradosso solaio per presenza di muffa

GRUPPO EDICOM

Vista interna vano scala (piano terra / primo / secondo)

Vista interna locale camera letto quota piano secondo

Vista interna botola di accesso al locale sottotetto da quota pianerottolo vano scala piano secondo

Vista esterna terrazzino pertinenziale a servizio del locale bagno quota piano primo

Vista interna locale cantina quota piano interrato

GRUPPO EDICOM

Vista esterna locale sgombero quota piano cortile

Vista esterna corte pertinenziale esclusiva

Vista quadretto di utenza impianto elettrico

Vista impianto distribuzione gas metano

GRUPPO EDICOM

Vista stufa pellet locale soggiorno quota piano terra

Vista stufa pellet locale cucina quota piano terra

Vista ventilconvettore a gas locale camera letto quota piano primo (dismesso)

Vista ventilconvettore a gas locale camera letto quota piano secondo (dismesso)

Vista interna tipologie serramenti a servizio dei vani di abitazione