



Vista dalla Strada Consorziale " Bricco ", dell'accesso alla proprietà oggetto di esecuzione





Vista del passaggio a fondo inghiaiato, in diramazione dalla Strada Consorziale " Bricco ",

dal quale viene praticato l'accesso al sedime esclusivo pertinenziale posto sul fronte Nord





Vista della porzione di sedime posto sul fronte Nord in parte oggetto di esecuzione

ed in parte in proprietà di terzi





Vista prospetto fronte Sud del fabbricato





Vista particolare prospetti del fabbricato fronte cortile interno lato Sud





Vista particolare prospetti del fabbricato fronte cortile lato Nord





Vista particolare porticato fronte Sud, pertinenziale ai vani di abitazione





Vista particolare ingresso / vano scala di accesso ai vani di abitazione in piano primo





Vista particolare interna locale soggiorno / living in piano primo





Vista particolare locale cucina in piano primo






Vista particolare ripostiglio e zona disimpegno in piano primo






Vista particolare locale bagno in piano primo





Vista particolare camera letto matrimoniale in piano primo





Vista particolare locale camera letto in piano primo



Vista particolare locale ripostiglio al rustico in piano primo




Vista particolare porta di accesso al locale sgombero pertinenziale in piano terra





Vista locale sgombero pertinenziale in piano terra





Vista particolare del locale sgombero in piano terra con accesso esterno dal porticato pertinenziale




Vista particolare del locale sgombero in piano terra con accesso dal cortile interno



Vista particolare del locale box in piano terra con accesso dal cortile interno





Vista particolare quadro generale di utenza e contatore impianto elettrico





Vista particolare generatore impianto riscaldamento





Vista particolare localizzazione impianto bombolone GPL





Vista particolare stato conservazione e manutenzione coperture del fabbricato