22.5 Documentazione fotografica

Si riportano di seguito le fotografie esterne e interne dei beni (n. 13 fotografie), scattate nel sopralluogo del 17/02/2026.



Fig. 1 – Vista esterna: prospetto del fabbricato condominiale con le autorimesse/magazzini al piano terreno

Fig. 2 – Vista esterna: accesso all'autorimessa (sub. 9) da Via Achille Grandi





Fig. 3 – Vista interna autorimessa/deposito

Fig. 4 – Corridoio ingresso unità immobiliare al 4° piano





Fig. 5 – Vista interna: cucina con accesso al balcone

Fig. 6 – Vista interna: cucina con accesso al corridoio





Fig. 7 – Cucinino

Fig. 8 – Bagno





Fig. 9 – Camera da letto matrimoniale con accesso al balcone

Fig. 10 – Camera da letto matrimoniale con accesso al corridoio





Fig. 11 – Camera da letto singola con accesso al balcone

Fig. 12 – Camera da letto singola con accesso al corridoio. Parete da ripristinare





Fig. 13 – Balcone lato Via Achille Grandi