

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fotografia aerea
con evidenziato in colore rosso il fabbricato oggetto di pignoramento



Soggiorno / ingresso



Soggiorno / cucina
(tramezza non autorizzata)



Cucina



Sottoscala



Bagno piano terra



Bagno piano primo



Camera 2L primo piano



Camera 1L primo piano



Bagno secondo piano



Locale sottotetto non abitabile



Locale sottotetto non abitabile



Locale sottotetto non abitabile



Tettoia (non autorizzata)



Cortile interno



Facciata lato cortile



Facciata lato strada

Novara, lì 27 dicembre 2022

Il Perito

Geometra Mauro Verri