

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 870/2023




Foto 1 – Vista aerea generale



Foto 2 – Vista aerea ravvicinata



Foto 3 – Via Roma



Foto 4 – Portone di ingresso



Foto 5 – Facciata su Via Roma



Foto 6 – Facciata su passaggio laterale dell'unità Fg 7 n. 29 sub 1



Foto 7 – Via Roma e passaggio laterale

Piano Terra Fg. 7 n. 24 sub 6



Foto 8 – Soggiorno/cucina con Bagno



Foto 9 - Ingresso



Foto 10 – Locale verso strada



Foto 11 – Locale verso interno



Foto 12 – Bagno



Foto 13 – Accesso cantina



Foto 14 - Cantina



Foto 15 – Portico



Appartamento primo piano



Foto 16 – Scala di accesso al primo piano




Foto 17 – Disimpegno



Foto 18 – Soggiorno



Foto 19 – Soffitto soggiorno



Foto 20 – Parete divisoria tra soggiorno e camera



Foto 21 – Soggiorno con ingressi cucina e bagno




Foto 22 – Ingresso cucina



Foto 23 – Camera letto



Foto 24 – Camera letto



Foto 25 – Cucina



Foto 26 – Bagno



Foto 27 – Scala accesso cantina



Foto 28 – Interno cantina

Appartamento piano Terra/Primo collegato al precedente da veranda



Foto 29 – Veranda di collegamento tra i due alloggi, entrambi al Fg. 7 n. 24 sub 7



Foto 30 – Ingresso da collegamento con l'altro appartamento



Foto 31 – Prima camera



Foto 32 – Seconda camera



Foto 33 – Bagno



Foto 34 – Inizio scala di accesso al piano cantine



Foto 35 – Particolare soffitto cantina annessa all'appartamento piano primo-terra



Foto 36 -Cantina e C.T.

Appartamento piano secondo



Foto 37 – Scala di accesso al secondo piano



Foto 38 – Soggiorno/cucina



Foto 39 – Camera



Foto 40 – Disimpegno/ripostiglio



Foto 41 – Porta di ingresso



Foto 42 – Antibagno



Foto 43 - Bagno



Foto 44 – Terrazzo



Foto 45 – Infiltrazioni sul soffitto



Foto 46 – Caldaia sul terrazzo

Esterno



Foto 47 – Area esterna



Foto 48 – Cortile a giardino con basso fabbricato ad uso cantina