

Allegato 9 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Condominio "Mossi Pallavicino" – via Mameli/via Sangiorgio



Condominio "Mossi Pallavicino" – via Sangiorgio






Negozio Il Labirinto – via Sangiorgio





Interno con infiltrazioni dal terrazzo




Soppalco interno





Interno Negozio



Interno Negozio





Interno Negozio

