

## RELAZIONE FOTOGRAFICA

ESECUZIONE IMMOBILIARE EI 170/2019



FOTO 1: Condominio Aosta, esterno



FOTO 2: Condominio Aosta, esterno



FOTO 3: condominio Aosta, androne d' ingresso

LOTTO 1: FG. 7 PART.492 SUB. 36



FOTO 4: interno dell' alloggio, camera




FOTO 5: interno dell' alloggio, zona giorno



FOTO 6: interno dell' alloggio, cucininino




FOTO 7: interno dell' alloggio, bagno



FOTO 8: balcone





FOTO 9: cantina



FOTO 10: cantina

LOTTO 2: FG. 7 PART.492 SUB. 4



FOTO 11: esterno, vetrine



FOTO 12: interno



FOTO 13: interno



FOTO 14: interno



FOTO 15: interno, locale igienico



FOTO 16: spazio esterno coperto



FOTO 17: spazio esterno coperto



FOTO 18: spazio esterno coperto visto dal cortile





FOTO 19: cantina



FOTO 20: cantina

LOTTO 3: FG. 7 PART.492 SUB. 3



FOTO 21: interno



FOTO 22: interno



FOTO 23: interno



FOTO 24: interno



FOTO 25: interno



FOTO 26: cantina





FOTO 27: cantina

Vercelli, 26/11/2020

Il Tecnico

