

# **Architetto Luca Degiovanni**

---

Studio Tecnico:  
Via San Martino n. 29  
15030 - Terruggia (AL)  
Cellulare: 335-5718951  
C.F.: DGVLCU69C11B885A  
P. IVA: 01974720060  
E-mail: commerciale.degiovanni@gmail.com  
PEC: luca.degiovanni@archiworldpec.it

## **Procedura Esecutiva - R.G.E. 164/2018** **Tribunale di Vercelli** **G.E. Dott.ssa Maria Grazia Barbuto**

### **Soggetti coinvolti**

F-E Mortgages s.r.l. (creditore procedente)

*contro*

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (debitore)

### **Ubicazione**

Balzola (AL) - Via Mazzini n. 37/39

## **Allegato n. 21**

### **Documentazione fotografica**

GRUPPO EDICOM





**Immagine 1.** Prospetto Sud (Lato Ovest) - Ispezione preliminare del 10/04/2019



**Immagine 2.** Prospetto Sud (Lato Ovest) - Accesso al compendio pignorato del 14/05/2019





**Immagine 3.** Prospetto Sud (Lato Est) - Ispezione preliminare del 10/04/2019



**Immagine 4.** Prospetto Sud (Lato Est) - Accesso al compendio pignorato del 14/05/2019





Immagine 5. Prospetto Sud (Lato Ovest) - Inquadramento di dettaglio (Annuncio immobiliare di vendita n. 1)



Immagine 6. Prospetto Sud (Lato Est) - Inquadramento di dettaglio (Annuncio immobiliare di vendita n. 2)



**Immagine 7.** Prospetto Sud (Lato Ovest) -- Ingresso c/o Immobile n. 1 - Abitazione (civico n. 37)




**Immagine 8.** Prospetto Sud (Lato Ovest) -- Ingresso c/o Immobile n. 1 - Abitazione (civico n. 37)





**Immagine 9.** Locale n. 1 (Disimpegno n. 1)



**Immagine 10.** Locale n. 2 (Sottoscala n. 1)





Immagine 11. Locale n. 3 (Soggiorno)




Immagine 12. Locale n. 3 (Soggiorno)





**Immagine 13.** Locale n. 4 (Locale di sgombero n. 1)



**Immagine 14.** Locale n. 4 (Locale di sgombero n. 1)





**Immagine 15.** Locale n. 4 (Locale di sgombero n. 1)



**Immagine 16.** Locale n. 4 (Locale di sgombero n. 1)





**Immagine 17.** Locale n. 5 (Ripostiglio n. 1)



**Immagine 18.** Locale n. 5 (Ripostiglio n. 1)



**Immagine 19.** Locale n. 6 (WC)



**Immagine 20.** Locale n. 6 (WC)






**Immagine 21.** Locale n. 7 (Disimpegno n. 2)



**Immagine 22.** Locale n. 7 (Disimpegno n. 2)



**Immagine 23.** Locale n. 7 (Disimpegno n. 2)



**Immagine 24.** Locale n. 8 (Locale di sgombero n. 2)






**Immagine 25.** Locale n. 8 (Locale di sgombero n. 2)




**Immagine 26.** Locale n. 9 (Ripostiglio n. 2)





**Immagine 27.** Locale n. 9 (Ripostiglio n. 2)



**Immagine 28.** Locale n. 10 (Bagno n. 1)





Immagine 29. Locale n. 10 (Bagno n. 1)



Immagine 30. Locale n. 10 (Bagno n. 1)





**Immagine 31.** Locale n. 11 (Cucina)



**Immagine 32.** Locale n. 11 (Cucina)





**Immagine 33.** Locale n. 12 (Sottoscala n. 2)



**Immagine 34.** Locale n. 13 (Tinello)





Immagine 35. Locale n. 13 (Tinello)



Immagine 36. Locale n. 13 (Tinello)





**Immagine 37.** Locale n. 13 (Tinello)



**Immagine 38.** Locale n. 14 (Disimpegno n. 3)



**Immagine 39.** Locale n. 14 (Disimpegno n. 3)



**Immagine 40.** Locale n. 15 (Autorimessa)





**Immagine 41.** Locale n. 15 (Autorimessa)



**Immagine 42.** Locale n. 15 (Autorimessa)





**Immagine 43.** Locale n. 16 (Ripostiglio c/o Autorimessa)




**Immagine 44.** Locale n. 16 (Ripostiglio c/o Autorimessa)





**Immagine 45.** Locale n. 16 (Ripostiglio c/o Autorimessa)



**Immagine 46.** Locale n. 17 (Disimpegno n. 4)



**Immagine 47.** Locale n. 18 (Disimpegno n. 5)



**Immagine 48.** Locale n. 19 (Bagno n. 2)





**Immagine 49.** Locale n. 20 (Camera n. 1)



**Immagine 50.** Locale n. 20 (Camera n. 1)



**Immagine 51.** Locale n. 20 (Camera n. 1)



**Immagine 52.** Locale n. 21 (Camera n. 2)





**Immagine 53.** Locale n. 21 (Camera n. 2)



**Immagine 54.** Locale n. 22 (Camera n. 3)



**Immagine 55.** Locale n. 22 (Camera n. 3)



**Immagine 56.** Locale n. 22 (Camera n. 3)






**Immagine 57.** Locale n. 23 (Disimpegno n. 6)



**Immagine 58.** Locale n. 24 (Disimpegno n. 7)



**Immagine 59.** Locale n. 24 (Disimpegno n. 7)



**Immagine 60.** Locale n. 25 (Bagno n. 2)






**Immagine 61.** Locale n. 25 (Bagno n. 2)



**Immagine 62.** Locale n. 26 (Camera n. 4)



**Immagine 63.** Locale n. 26 (Camera n. 4)



**Immagine 64.** Locale n. 27 (Camera n. 5)





**Immagine 65.** Locale n. 27 (Camera n. 5)



**Immagine 66.** Locale n. 27 (Camera n. 5)



**Immagine 67.** Locale n. 28 (Disimpegno n. 8)



**Immagine 68.** Locale n. 28 (Disimpegno n. 8)





**Immagine 69.** Area A (Balcone n. 1)



**Immagine 70.** Area A (Balcone n. 1)



Immagine 71. Area A (Balcone n. 1)




Immagine 72. Area A (Balcone n. 1)





**Immagine 73.** Area B (Balcone n. 2)



**Immagine 74.** Area B (Balcone n. 2)





**Immagine 75.** Area B (Balcone n. 2)



**Immagine 76.** Area B (Balcone n. 2)





**Immagine 77.** Locale n. 29 (Sottotetto n. 1)



**Immagine 78.** Locale n. 29 (Sottotetto n. 1)



**Immagine 79.** Locale n. 29 (Sottotetto n. 1)



**Immagine 80.** Locale n. 30 (Sottotetto n. 2)





Immagine 81. Locale n. 30 (Sottotetto n. 2)



Immagine 82. Locale n. 30 (Sottotetto n. 2)





**Immagine 83.** Locale n. 30 (Sottotetto n. 2)