

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Esterno F.13 N.593 SUB7



Cucina P.T.





Sala P.T.



Veranda P.T.



Ingresso P.T.



CAMERA P.T.



SGOMBERO P.T.

BAGNO P.T.



SGOMBERO P.T.



SOGGIORNO P1°



VERANDA P1°



CAMERA P1°



PRANZO P1°



CAMERA P1°



CAMERA P1°



SGOMBERO P1°

BAGNO P1°




CUCINA P1°



INFILTRAZIONI DA COPERTURA



INFILTRAZIONI P1° CAMERA



INFILTRAZIONI P1° DISIMPEGNO



INFILTRAZIONI PER CAPILLARITA' P.T.



F.13 N.593 SUB4 – 5



INTERNO F.13 N.593 SUB4-5



ESTERNO LATO EST



ESTERNO LATO SUD

