

Allegato F – Fotografie



Figura 6: vista sul fabbricato e sull'alloggio dalla piazza Durio



Figura 7: vista della facciata principale del fabbricato



Figura 8: vista della facciata principale del fabbricato e dell'alloggio




Figura 9: vista dell'ingresso condominiale comune



Figura 10: vista dell'accesso al ballatoio comune



Figura 11: vista dell'accesso al ballatoio comune



Figura 12: vista sul retro dal ballatoio comune



Figura 13: vista sul retro dal ballatoio comune



Figura 14: vista del ballatoio comune e del balcone coperto



Figura 15: vista del balcone coperto



Figura 16: vista del balcone coperto e dell'ingresso dell'alloggio




Figura 17: vista sul retro dalla facciata posteriore



Figura 18: vista dell'ingresso dell'alloggio



Figura 19: vista del corridoio di ingresso



Figura 20: vista del primo corridoio di disimpegno



Figura 21: vista della prima camera (indicata come cucina)



Figura 22: vista della seconda camera



Figura 23: vista della seconda camera



Figura 24: vista del primo bagno



Figura 25: vista del primo bagno



Figura 26: vista del primo corridoio di disimpegno



Figura 27: vista del secondo corridoio di disimpegno



Figura 28: vista della terza camera



Figura 29: vista della cucina (indicata come camera)



Figura 30: vista del secondo bagno



Figura 31: vista del primo corridoio di disimpegno



Figura 32: vista dal balcone della cucina su piazza Durio



Figura 33: vista dal balcone della cucina su piazza Durio



Figura 34: vista della terza camera



Figura 35: vista del corsello al piano primo interrato



Figura 36: vista dell'accesso comune alle cantine




Figura 37: vista dell'ingresso della cantina (porta 10 e 11)



Figura 38: vista della cantina



Figura 39: vista della cantina