



TRIBUNALE DI VERCELLI

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. 102/2024

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Individuazione beni nel territorio comunale di Varallo



Individuazione beni nella frazione Locarno di Varallo



Individuazione beni



Prospetto nord dell'edificio a confine con Via Gabotto



Prospetto est



Angolo nord - ovest



Prospetto sud

**Immobile 1 - Appartamento a piano terra
Foglio 141 particella 501 subalterno 1**




Cucina



Cucina



Bagno




Anti bagno



Soggiorno

**Immobile 2 - Appartamento a piano primo
Foglio 141 particella 501 subalterno 2**



Rampa della scala che porta dal piano terra a piano primo



Cucina



Anti bagno



Bagno



Soggiorno



Camera



Finestra della camera

**Immobile 3 - Appartamento a piano secondo
Foglio 141 particella 501 subalterno 3**



Vano scala tra primo e secondo piano



Soggiorno



Soggiorno



Camera



Camera



Finestre della camera




Sottotetto



Sottotetto



Scala di accesso al sottotetto



Sottotetto

Immobile 4 - Cortile
Foglio 141 particella 425



Accesso da Via Gabotto





Tettoia abusiva





Porzione di cortile recintata e utilizzata dal vicino come accesso pedonale su Via Gabotto