

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




FOTO 01 vista aerea



FOTO 02 vista condominio da Viale de Levis



FOTO 03 portone di ingresso al condominio



FOTO 04 facciata ingresso, individuazione unità immobiliare



FOTO 05 facciata retro verso cortile condominiale



FOTO 06 vano scala condominiale accesso



FOTO 07 vano scala condominiale piano alloggio



FOTO 08 portoncino di ingresso all'unità immobiliare



FOTO 09 ingresso



FOTO 10 cucina




FOTO 11 camera 1



FOTO 12 camera 1



FOTO 13 camera 2



FOTO 14 camera 2



FOTO 15 ripostiglio



FOTO 16 camera 3



FOTO 17 bagno



FOTO 18 bagno



FOTO 19 porte interne



FOTO 19 pavimenti zona giorno



FOTO 20 radiatori con termovalvole



FOTO 21 balcone esterno



FOTO 22 pavimenti e rivestimenti cucina



FOTO 23 armadio contatori (piano s1)



FOTO 24 porta di accesso a locale cantina




FOTO 25 locale cantina