



Tribunale di Bari
Esecuzione immobiliare R.G.E. n.412/2022
Giudice:dott.ssa Marisa Attollino

Bari – via Antonio De Curtis, 36
sez. CA ctg. A/3 Fg. 4 ptc 123 sub.45
Piano 5

STATO DEI LUOGHI
con opere da ripristinare



L'esperto stimatore
dott.ing.Tommaso BRUCOLI
iscr. Albo Ingg. Bari al n.A2951




Tribunale di Bari
Esecuzione immobiliare R.G.E. n.412/2022

Giudice:dott.ssa Marisa Attollino

Bari – via Antonio De Curtis, 36
sez. CA ctg. A/3 Fg. 4 ptc 123 sub.45

Piano 5

STATO DEI LUOGHI
senza le opere da ripristinare




L'esperto stimatore
dott.ing.Tommaso BRUCOLI
iscr. Albo Ingg. Bari al n.A2951



Tribunale di Bari
Esecuzione immobiliare R.G.E. n.412/2022
Giudice:dott.ssa Marisa Attollino

Bari – via Antonio De Curtis, 36
pertinenza esclusiva del lastrico solare
Piano 6



L'esperto stimatore
dott.ing.Tommaso BRUCOLI
iscr. Albo Ingg. Bari al n.A2951




Tribunale di Bari
Esecuzione immobiliare R.G.E. n.412/2022

Giudice:dott.ssa Marisa Attollino

Bari – via Antonio De Curtis, 36
sez. CA ctg. C/6 Fg. 4 ptc 123 sub.49

Piano S1



L'esperto stimatore
dott.ing.Tommaso BRUCOLI
iscr. Albo Ingg. Bari al n.A2951

