

## FOTO DEL LOTTO 1

---

Lotto 1: BENE N°1 – FG 15, PLA 1072, SUB 3 graffata P.LE 608 - 1096  
BENE N°2 – FG 15, PLA 609

---

*Viste esterne*



Foto 1 – Prospetto dell'edificio su via E. Fermi



Foto 2 - Prospetto dell'edificio su via E. Fermi – Particolare portone d'ingresso



Foto 3 e 4 – Viste del prospetto laterale su via G. Armellini



Foto 5 – Prospetto posteriore su via G. Armellini – Particolare angolo della recinzione del cortile del Bene 1



Foto 6 – Prospetto posteriore su via G. Armellini – Particolare rampa d'ingresso al Bene 2

*Viste interne*



Foto 7 – Vista verso la porta d'ingresso



Foto 8 – Vista verso l'ambiente Soggiorno



Foto 9 – Vista verso il vano cucina



Foto 10 – Vista dall'interno del vano cucina verso l'ingresso



Foto 11 - Vista dall'ingresso verso il disimpegno alla zona notte



Foto 12 - Vista verso l'ambiente L1



Foto 13 - Vista dell'ambiente L1



Foto 14 - Vista dell'ambiente LM



Foto 15 - Vista del bagno

*Viste del balcone e del cortile – prospetto posteriore*



Foto 16 – Vista del balcone verso la scala d'accesso al cortile



Foto 17 – Vista del balcone al prospetto posteriore



Foto 18 – Vista del cortile verso via G. Armellini e verso il vialetto d'accesso carrabile – Bene n.2



Foto 19 – Vista del cortile verso l'angolo orientato a Nord



Foto 20 – Vista del cortile verso il lato orientato ad Est



Foto 21 - Vista del cortile verso il passaggio allo spazio di corte



Foto 22 - Vista del passaggio tra il cortile e lo spazio di corte

### *Spazio di corte - prospetto laterale*



Foto 23 - Vista verso il passaggio al cortile



Foto 24 - Vista verso il lato Sud sottoposto al balcone di altra u.i.u.

## Particolari materiali costruttivi



Foto 25 - Particolare pavimentazione interna all'appartamento



Foto 26 - Particolare pavimentazione balconi al prospetto posteriore



Foto 27 - Particolare pavimentazione balcone al prospetto laterale, cortile e area di corte



Foto 28 - Particolare rivestimento pareti della cucina



Foto 29 - Particolare pavimentazione bagno



Foto 30 - Particolare rivestimento bagno



Foto 31 - Particolare parete dell'ambiente L1



Foto 32 - Particolare infisso interno



Foto 33 - Particolare vetrata di comunicazione tra il soggiorno e la cucina



Foto 34 - Particolare infisso esterno






Foto 35 – Vista della rampa d'accesso dalla via G. Armellini



Foto 36 – Vista interna del vialetto verso il lato Sud-Ovest



Foto 37 – Vista verso il cancello d'ingresso al Bene 1



Foto 38 – Vista verso il cancello d'ingresso da via G. Armellini