

TRIBUNALE DI BARI

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - RG. 118/2020

Su ricorso del
CONDOMINIO DI VIA CORSARI, 17
in danno della
sig.ra

ALLEGATO 3

Rilievo fotografico (60 foto)



FOTO N°1



FOTO N°2



FOTO N°3



FOTO N°4



FOTO N°5

RILIEVO FOTOGRAFICO



FOTO N°6



FOTO N°7



FOTO N°8

RILIEVO FOTOGRAFICO



FOTO N°9



FOTO N°10

RILIEVO FOTOGRAFICO



FOTO N°11



FOTO N°12

RILIEVO FOTOGRAFICO



FOTO N°13



FOTO N°14

RILIEVO FOTOGRAFICO



FOTO N°15



FOTO N°16



FOTO N°17



FOTO N°18

RILIEVO FOTOGRAFICO



FOTO N°19



FOTO N°20



FOTO N°21



FOTO N°22



FOTO N°23



FOTO N°24



FOTO N°25




FOTO N°26

RILIEVO FOTOGRAFICO



FOTO N°27



FOTO N°28

RILIEVO FOTOGRAFICO



FOTO N°29



FOTO N°30

RILIEVO FOTOGRAFICO



FOTO N°31



FOTO N°32

RILIEVO FOTOGRAFICO



FOTO N°33



FOTO N°34

RILIEVO FOTOGRAFICO




FOTO N°35



FOTO N°36

RILIEVO FOTOGRAFICO



FOTO N°37



FOTO N°38

RILIEVO FOTOGRAFICO




FOTO N°39




FOTO N°40



FOTO N°41



FOTO N°42



FOTO N°43



FOTO N°44

RILIEVO FOTOGRAFICO



FOTO N°45



FOTO N°46




FOTO N°47



FOTO N°48

RILIEVO FOTOGRAFICO



FOTO N°49




FOTO N°50

RILIEVO FOTOGRAFICO



FOTO N°51



FOTO N°52

RILIEVO FOTOGRAFICO



FOTO N°53



FOTO N°54



FOTO N°55



FOTO N°56

RILIEVO FOTOGRAFICO



FOTO N°57



FOTO N°58

RILIEVO FOTOGRAFICO



FOTO N°59




FOTO N°60