

**TRIBUNALE DI BARI**

**UFFICIO ESECUZIONE IMMOBILIARE**

**Procedimento Esecutivo R.G. n°899/15**

\*\*\*\*\*\$\$\$\$\*\*\*\*\*

Istante

**SICILIANI S.p.A.**

(Avv. Vanni Pizzulli)

Debitrice

**XXXXXXXXXX**

\*\*\*\*\*\$\$\$\$\*\*\*\*\*

**G.E.: Dott.ssa R. Pasculli**

\*\*\*\*\*\$\$\$\$\*\*\*\*\*

**RILIEVO FOTOGRAFICO**

**(All.2)**

**L'ESPERTO TECNICO D'UFFICIO**

**(Ing. Vito De Francesco)**



**FOTO N°1:** Prospetto principale dell'edificio condominiale su Via della Repubblica.




**FOTO N°2:** Ingresso al civico n°58 di Via della Repubblica.



**FOTO N°3:** Scala comune, di distribuzione ai piani della palazzina n°5.





**FOTO N°4:** Accesso, su terrazzino a livello, dell'unità abitativa XXXXX, con gazebo in legno.



**FOTO N°5:** Zona ingresso all'appartamento oggetto di Procedura Esecutiva.



FOTO N°6: Area adibita a soggiorno.



**FOTO N°7:** Angolo cottura e zona pranzo.





**FOTO N°8:** Stanza da letto matrimoniale.



**FOTO N°9:** Bagno attrezzato ed arredato.



**FOTO N°10:** Ripostiglio a servizio dell'appartamentino.





**FOTO N°11:** Particolare dell'attrezzamento ligneo di copertura del terrazzino esterno pertinenziale.





**FOTO N°12:** Quadro elettrico generale, con differenziale.