

Tribunale Ordinario di Bari
Seconda Sezione Civile-Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Proc. Es. n° [REDACTED] nei confronti di

[REDACTED]
[REDACTED] OTTI NN° 9-10-11-12-13

ALLEGATO N° 1

Box auto siti al piano interrato dell'edificio pluripiano posto ad angolo tra la via [REDACTED] e con accesso autonomo dalla via [REDACTED].

Ill.mo Sig. G.E. **Dr.sa Chiara Cutolo**



Raccolta di nn° 13 fotografie illustrative lo stato dei luoghi afferente i box auto siti al piano interrato dell'edificio pluripiano posto [REDACTED]

L'Esperto

Ing. Luigi Cea

Ing. Luigi Cea 70123 Bari Corso Mazzini n° 53 - cell. +39 335 6277500
p.e.c.: luigi.cea@ingpec.eu



FOTO n° 1. [REDACTED]

Vista verso la direzione est.

A sinistra è visibile l'edificio condominiale posto ad angolo tra via [REDACTED] di questa strada.

Le unità staggite sono allocate nel piano interrato dell'edificio ed hanno accesso carrabile da via [REDACTED] ed accesso pedonale dal corpo scala dell'edificio.



FOTO n° 2.

████████████████████
Vista verso la direzione sud, opposta a quella vista nella foto n° 1.

A destra è visibile l'edificio condominiale posto ad angolo

████████████████████ di questa strada.

Le unità staggite sono allocate nel piano interrato dell'edificio ed hanno accesso carrabile dal fondale cieco di ██████████ ed accesso pedonale dal corpo scala dell'edificio.



FOTO n° 3. [REDACTED]

Vista verso la direzione nord.
Accesso carrabile con rampa al piano interrato dell'edificio.
La rampa è contigua a ovest al prospetto dell'edificio.



FOTO n° 4. Come foto n° 3.



FOTO n° 5. Piano interrato
Spazio coperto ai piedi della rampa e di distribuzione al corridoio carrabile che immette alla serie dei box.



FOTO n° 6. Piano interrato.
Corridoio carrabile di distribuzione ai box.
Vista verso la direzione nord.
I box staggiti sono complessivamente cinque e posizionati tre nella serie a sinistra e due nella serie a destra.



FOTO n° 7. Come foto n° 6, vista verso la direzione opposta (verso sud).



FOTO n° 8. Piano interrato.
Primo box a destra di chi entra nel corridoio distributore.
Vista verso la direzione sud.
Identificazione catastale: [REDACTED]



FOTO n° 9. Piano interrato.
Primo box a destra di chi entra nel corridoio distributore.
Vista verso la direzione sud.
Identificazione catastale: [REDACTED]



FOTO n° 10. Come foto n° 9.



FOTO n° 11. Piano interrato.
Quarto box a sinistra di chi entra nel corridoio distributore.
Vista verso la direzione nord.
Identificazione catastale: [REDACTED]



FOTO n° 12. Piano interrato.
Sesto box a sinistra di chi entra nel corridoio distributore.
Vista verso la direzione nord.
Identificazione catastale: [REDACTED]



FOTO n° 13. Piano interrato.
Ultimo box a sinistra di chi entra nel corridoio distributore.
Vista verso la direzione nord.
Identificazione catastale: [REDACTED]