

Tribunale Ordinario di Bari
Seconda Sezione Civile-Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Proc. Es. n° [REDACTED] nei confronti di

[REDACTED]

[REDACTED]

ALLEGATO N° 1

Posto auto scoperto in [REDACTED]

Ill.mo Sig. G.E. **Dr.sa Chiara Cutolo**



Raccolta di nn° 5 fotografie illustrative lo stato dei luoghi del posto auto scoperto sito in area pertinenziale dell'edificio sito alla via [REDACTED].

L'Esperto

Ing. Luigi Cea

Ing. Luigi Cea 70123 Bari Corso Mazzini n° 53 - cell. +39 335 6277500
p.e.c.: luigi.cea@ingpec.eu



FOTO n° 1. [REDACTED]

Vista verso la direzione nord.

A destra è visibile l'edificio condominiale con accessi [REDACTED].



FOTO n° 2. [REDACTED]
Vista verso la direzione est della rampa di accesso all'area scoperta seminterrata del lotto in cui è sito l'edificio con accesso dai [REDACTED]. La rampa è contigua al prospetto nord dell'edificio.



FOTO n° 3. Vista verso la direzione sud dell'area scoperta a livello seminterrato del lotto in cui è sito l'edificio con accesso dai [REDACTED]. L'area scoperta, dopo la discesa dalla rampa, circonda da tre parti l'edificio e distribuisce ai box.



FOTO n° 4. Vista verso la direzione ovest dell'area scoperta a livello seminterrato del lotto in cui è sito l'edificio con accesso dal [REDACTED]. Il posto auto scoperto è sito a ridosso della parete di fondo.



FOTO n° 5. Come foto n° 4, vista verso la direzione opposta.