

Tribunale Ordinario di Bari
Seconda Sezione Civile-Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Proc. Es. n° [REDACTED] nei confronti di

[REDACTED] —
LOTTE NN° 25-26-27

ALLEGATO N° 1

Box auto siti al piano interrato dell'edificio pluripiano con accesso dal civico [REDACTED]

Ill.mo Sig. G.E. **Dr.sa Chiara Cutolo**



(Ortofoto estratta dal sito proprietario Google Earth, e rimaneggiata con sw Ms Office Word. Localizzazione del bene immobile pignorato)

Raccolta di nn° 8 fotografie illustrative lo stato dei luoghi afferente i box auto siti al piano interrato dell'edificio pluripiano [REDACTED]

L'Esperto
Ing. Luigi Cea

Ing. Luigi Cea 70123 Bari Corso Mazzini n° 53 - cell. +39 335 6277500
p.e.c.: luigi.cea@ingpec.eu



FOTO n° 1. [REDACTED]

Vista verso la direzione nord dell'edificio in cui sono ubicati al piano interrato le unità immobiliari staggite.



FOTO n° 2.

████████████████████

Vista verso la direzione nord dell'edificio.

Il cancello ██████████ ad un'anta in primo piano immette alla rampa di accesso al piano interrato.



FOTO n° 3.

Rampa di accesso al piano interrato.
Vista verso la direzione sud.



FOTO n° 4. [REDACTED]

Piano interrato, vista verso direzione sud-ovest.

L'autorimessa contiene 6 posti auto ed il vano ascensore nella parte centrale.

Sul fondo sono visibili due box auto staggiati [REDACTED]



FOTO n° 5. Box auto, ultimo a destra di chi entra nel p. interrato
Vista verso la direzione nord.



FOTO n° 6. Box auto, ultimo a sinistra di chi entra nel p. interrato
Vista verso la direzione sud.



FOTO n° 7. Come foto n° 6.



FOTO n° 8. Box auto, primo a sinistra di chi entra nel p. interrato ovvero a destra di chi esce dall'ascensore [REDACTED]
Vista verso la direzione sud.