

FOTO DEL LOTTO 4

BENE N°5 – FG 42, PLA 40, SUB 22

Viste esterne



Foto 152 – Vista del balcone al prospetto laterale affacciante sullo spazio interno condominiale.



Foto 153 – Vista della loggia al 2° piano del prospetto posteriore affacciante sullo spazio interno condominiale.



Foto 154 – Vista del prospetto posteriore. Particolare loggia al 2° Piano.

Viste interne

Piano 2°

Soggiorno - Pranzo



Foto 155 – Vista verso la porta di ingresso.



Foto 156 – Vista verso la porta di comunicazione con la zona notte.

Cucina



Foto 157 – Vista verso la parete posta frontalmente per chi entra.



Foto 158 – Vista verso la porta di comunicazione col vano lavanderia.

Disimpegno e servizi



Foto 159 – Vista interna del vano lavanderia.



Foto 160 – Vista del disimpegno verso la porta del bagno.



Foto 161 – Vista interna del vano ripostiglio.

Ambienti della zona notte



Foto 162 - Vista dell'ambiente L1 verso la porta di ingresso.



Foto 163 - Vista dell'ambiente L1 verso la parete esterna, costituente il prospetto posteriore.



Foto 164 - Vista dell'ambiente LM verso la porta di ingresso.



Foto 165- Vista dell'ambiente LM verso la parete esterna, costituente il prospetto laterale, affacciatesi sullo spazio interno condominiale.



Foto 166 – Vista della loggia al prospetto posteriore.



Foto 167 – Vista del balcone al prospetto laterale.

Particolari materiali costruttivi



Foto 168 – Particolare pavimentazione zona giorno.



Foto 169 – Particolare pavimentazione zona notte.



Foto 170 – Particolare pavimentazione balcone e loggia.



Foto 171 – Particolare rivestimento lavanderia.



Foto 172 – Particolare rivestimento cucina e porta a libro della lavanderia.



Foto 173 – Particolare porte interne.



Foto 174 – Particolare porta di separazione tra la zona giorno e la zona notte.



Foto 175 - Particolare infisso esterno.

Piano 3°

Deposito



Foto 176 – Vista verso la porta di ingresso.



Foto 177 – Vista verso la parete esterna costituente il prospetto posteriore.



Foto 178 – Vista verso la zona del deposito posta a destra per chi entra.



Foto 179 – Particolare pavimentazione.

BENE N°6 – FG 42, PLA 40, SUB 12



Foto 180 – Vista esterna della saracinesca di ingresso al locale.



Foto 181 – Vista interna verso la saracinesca di ingresso.



Foto 182 – Vista interna.



Foto 183 – Particolare pavimentazione.

BENE N°7 – FG 42, PLA 1909, SUB 8
BENE N°8 – FG 42, PLA 1909, SUB 9

Viste esterne



Foto 184 – Vista dell'ingresso dalla rampa carrabile di accesso.



Foto 185 e 186 – Viste della rampa carrabile.



Foto 187 e 188 – Vista esterna delle saracinesche di ingresso ai due Beni.

BENE N°7 – FG 42, PLA 1909, SUB 8



Foto 189 – Vista interna del locale.



Foto 190 – Vista interna del locale. Particolare tubazione di scarico idrico - fognario.

BENE N°8 – FG 42, PLA 1909, SUB 9



Foto 191 – Vista interna del locale.



Foto 192 – Vista interna del locale. Particolare tubazione di scarico idrico - fognario.