

FOTO DEL LOTTO 1

Viste esterne del complesso edilizio “Punta L”



Foto 1 e 2 – Viste del giardino condominiale verso il campo di bocce e l'area destinata a giochi per bambini



Foto 3 – Vista verso il campo di basket



Foto 4 – Vista verso il campo di bocce

Viste esterne edificio "Interno Uno"



Foto 5 – Prospetto anteriore sulla via R. Schuman



Foto 6 – Vista angolare del prospetto anteriore e laterale



Foto 7 – Prospetto posteriore su area condominiale



Foto 8 – Prospetto anteriore – Particolare portefinestre del Bene



Foto 9 – Prospetto posteriore – Particolare portefinestre del Bene



Foto 10 – Prospetto laterale – Particolare finestre del Bene

Viste interne

Ingresso



Foto 11 - Vista verso la porta d'ingresso



Foto 12 - Vista verso le porte d'ingresso al salone e all'ambiente L2



Foto 13 - Vista verso la porta della cucina



Foto 14 - Vista verso la porta vetrata d'ingresso

Salone



Foto 15 - Vista verso la portafinestra comunicante col balcone al prospetto anteriore

Cucina



Foto 16 - Vista verso la portafinestra comunicante col balcone al prospetto posteriore



Foto 17 - Vista verso la porta d'ingresso

Disimpegno



Foto 18 - Vista verso la porta dell'ambiente LM



Foto 19 - Vista verso la porta dell'ambiente L1

Ambiente L1



Foto 20 - Vista verso la porta finestra comunicante col balcone al prospetto posteriore



Foto 21 - Vista verso la porta d'ingresso

Ambiente LM



Foto 22 - Vista verso la finestra affacciatesi al prospetto anteriore



Foto 23 - Vista verso la porta d'ingresso

Ambiente L2



Foto 24 - Vista verso la finestra affacciatesi al prospetto anteriore



Foto 25 – Vista interna del bagno WC1



Foto 26 – Vista interna del bagno WC2



Foto 27 – Vista della zona dell'ingresso occupata dall'armadio a muro



Foto 28 – Vista interna del ripostiglio

Balcone al prospetto anteriore



Foto 29 – Vista verso il lato Sud - Est



Foto 30 – Vista verso il lato Nord - Ovest

Balcone al prospetto posteriore



Foto 31 – Vista verso il lato Sud - Est



Foto 32 – Vista verso il lato Nord - Ovest

Particolari materiali costruttivi



Foto 33 – Particolare pavimentazione interna dell'appartamento



Foto 34 – Particolare pavimentazione balconi



Foto 35 – Particolare pavimentazione bagno WC1



Foto 36 – Particolare pavimentazione bagno WC2



Foto 37 – Particolare rivestimento bagno WC1



Foto 38 – Particolare rivestimento bagno WC2



Foto 39 – Particolare infisso interno



Foto 40 – Particolare porte vetrate d'ingresso al salone



Foto 41 e 42 – Particolare infissi esterni



Foto 43 – Particolare infisso esterno – vista esterna

Cantinola



Foto 44 - Vista del corridoio condominiale d'accesso alla cantinola



Foto 45 - Vista della porta d'ingresso



Foto 46 - Vista interna



Foto 47 - Vista interna - Particolare lucernario al soffitto



Foto 48 - Particolare pavimentazione