



## **Tribunale Ordinario di Bari**

Seconda Sezione Civile - Ufficio Esecuzioni Immobiliari

**Procedura Esecutiva N. 88/2020 R.G.E.**

**III.mo Giudice dell'esecuzione:  
Dr.ssa Laura FAZIO**

## **Report Fotografico LOTTO UNICO**

---

C.T.U.:  
ing. Nicola BONASIA  
via Serg. Vito Longo, 10  
70026 - Modugno (Ba)



## Report fotografico Lotto UNICO



Foto 1 - Vista del prospetto principale su via C. Battisti



Foto 2 - Vista della serranda basculante di accesso all'autorimessa



Foto 3 - Vista esterna dell'autorimessa



Foto 4 - Vista interna dell'autorimessa




Foto 5 - Vista dell'ingresso dell'autorimessa



Foto 6 - Vista dell'autorimessa



Foto 7 – Vista del collegamento dell'autorimessa con l'androne condominiale




Foto 8 - Vista del vano scala di accesso al fabbricato



Foto 9 - Vista del vano scala di accesso al fabbricato



Foto 10 - Vista del disimpegno di ingresso (p1)



Foto 11 - Vista della zona ingresso/soggiorno (p1)



Foto 12 - Vista del soggiorno-pranzo (p1)



Foto 13 - Vista della cucina (p1)



Foto 14 - Vista della camera da letto/studio (p1)



Foto 15 - Vista del disimpegno (p1)



Foto 16 - Vista del servizio igienico (p1)



Foto 17 - Vista del secondo servizio igienico (p1)



Foto 18 - Vista della camera da letto matrimoniale (p1)



Foto 19 - Vista del terrazzo esclusivo (p1)



Foto 20 - Vista del collettore dell'impianto termico (p1)



Foto 21 - Vista del balcone su via C. Battisti (p1)



Foto 22 - Vista del balcone su via C. Battisti (p1)



Foto 23 - Vista del prospetto interno dell'edificio (p1)



Foto 24 - Vista del pavimento esterno della terrazza esclusiva (p1)



Foto 25 – Dettaglio del cappotto esterno dell'involucro non completato (p1)




Foto 26 - Vista del balcone del vano soggiorno pranzo (p1)



Foto 27 - Vista del disimpegno di ingresso (p2)



Foto 28 - Vista della zona ingresso (p2)



Foto 29 - Vista della camera da letto doppia (p2)



Foto 30 - Vista della cucina (p2)



Foto 31 - Vista del disimpegno (p2)



Foto 32 - Vista del servizio igienico (p2)



Foto 33 - Vista del vano camera da letto (p2)



Foto 34 - Vista del secondo servizio igienico (p2)



Foto 35 - Vista del balcone su via C. Battisti (p2)



Foto 36 - Dettagli delle strutture dell'edificio (p2)



Foto 37 - Vista del balcone interno (p2)



Foto 38 - Vista del soggiorno (p2)



Foto 39 - Vista interna del vano soggiorno e cucina (p2)



Foto 40 - Vista del balcone su via C. Battisti (p2)



Foto 41 - Dettaglio del parapetto del balcone (p2)



Foto 42 - Vista del lastrico solare condominiale