


A - Ortofoto del contesto territoriale del Comune di Noicattaro



B - Individuazione dell'immobile nella maglia del PIP



G.E.: Pres. Dott. Antonio RUFFINO
Custode Giudiziario: Avv. Francesco GRIECO
Esperto: Arch. Tommaso SIMONE VENEZIANI

Foto 1
(Vista del prospetto)



Foto 2
(Vista del prospetto)



Foto 3
(Vista del prospetto)



Foto 4
(Vista del prospetto e della tettoia)



Foto 5
(Vista della tettoia)



Foto 6
(Vista della tettoia)



Foto 7
(Vista dell'ingresso clienti/personale amministrativo/esposizione al piano terra)




Foto 8
(Vista dell'ingresso clienti/personale amministrativo/esposizione al piano terra)



Foto 9
(Vista degli uffici amministrativi al piano terra)



Foto 10
(Vista degli uffici amministrativi al piano terra)



Foto 11
(Vista delle porte di accesso ai servizi igienici e al vano tecnico al piano terra)



Foto 12
(Vista dei servizi igienici al piano terra - antibagno)



Foto 13
(Vista dei servizi igienici al piano terra)



Foto 14
(Vista dei servizi igienici al piano terra - docce)



Foto 15
(Vista dei servizi igienici per disabili al piano terra)



Foto 16
(Vista dei servizi igienici per disabili al piano terra)



Foto 17
(Vista della scala e dell'ascensore di collegamento tra piano terra e primo piano)



Foto 18
(Vista dell'area deposito al piano terra)



Foto 19
(Vista dell'area deposito al piano terra)



Foto 20
(Vista dell'area deposito al piano terra)



Foto 21
(Vista dell'area deposito al piano terra)



Foto 22
(Vista dell'area deposito al piano terra)



Foto 23
(Vista dell'area espositiva 1 al primo piano)



Foto 24
(Vista dell'area espositiva 1 al primo piano)



Foto 25
(Vista dell'area espositiva 1 al primo piano)



Foto 26
(Vista dell'area espositiva 1 al primo piano)



Foto 27
(Vista dell'area espositiva 1 al primo piano)



Foto 28
(Vista dell'ufficio 1 al primo piano)



Foto 29
(Vista dell'ufficio 2 al primo piano)



Foto 30
(Vista dell'ufficio 3 al primo piano)



Foto 31
(Vista dei servizi igienici al primo piano)



Foto 32
(Vista dei servizi igienici al primo piano)



Foto 33
(Vista dell'area espositiva 2 al primo piano)



Foto 34
(Vista dell'area espositiva 2 al primo piano)



Foto 35
(Vista dell'area espositiva 2 al primo piano)



Foto 36
(Vista della scala di emergenza al primo piano)



Foto 37
(Vista dell'accesso al deposito al piano interrato dalla rampa carrabile)



Foto 38
(Vista del deposito al piano interrato)



Foto 39
(Vista del deposito al piano interrato)



Foto 40
(Vista del deposito al piano interrato)



Foto 41
(Vista del deposito al piano interrato)



Foto 42
(Vista del deposito al piano interrato)



Foto 43
(Vista del deposito al piano interrato)



Foto 44
(Vista del deposito al piano interrato)



Foto 45
(Vista del deposito al piano interrato)



Foto 46
(Vista del locale igienico al piano interrato)

