



## Report fotografico Lotto D



Foto 1 - Vista del prospetto principale prospiciente via S. Quasimodo



Foto 2 - Vista del prospetto laterale prospiciente via E. Montale



Foto 3 - Vista del prospetto posteriore prospiciente via C. Rebora




Foto 4 - Vista dell'androne condominiale



Foto 5 - Vista della zona ingresso



Foto 6 - Vista della zona soggiorno-pranzo



Foto 7 - Vista della zona cucina



Foto 7 - Vista del ripostiglio



Foto 8 - Vista del wc di servizio




Foto 9 - Vista del disimpegno




Foto 10 - Vista della camera da letto doppia



Foto 11 - Vista del servizio igienico principale



Foto 12 - Vista della camera da letto singola



Foto 13 - Vista della camera da letto matrimoniale



Foto 14 - Vista dell'autorimessa pertinenziale al secondo piano interrato



Foto 15 - Vista dell'autorimessa pertinenziale al secondo piano interrato