



FOTO NN. 3-4: NOCI (BA): LOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN STIMA POSTI LUNGO LA STRADA VICINALE SANTA MARIA DEL SOCCORSO (FOTO IN ALTO); VISTA PROSPETTICA DELLA STRADA D'ACCESSO (FOTO IN BASSO)





FOTO NN. 5-6: VISTA DELLA STRADA VICINALE SANTA MARIA DEL SOCCORSO (FOTO IN ALTO); AREA DI PERTINENZA AGLI IMMOBILI IN STIMA, VISTA DALLA STRADA (FOTO IN BASSO)





FOTO NN. 7-8: VARCO D'ACCESSO AGLI IMMOBILI IN STIMA DALL'AREA PERTINENZIALE (FOTO IN ALTO);PERCORSO D'ACCESSO AGLI IMMOBILI VISTO DALL'AREA PERTINENZIALE (FOTO IN BASSO)





FOTO NN. 9-10: VARCO D'ACCESSO AGLI IMMOBILI IN STIMA DALL'AREA PERTINENZIALE (FOTO IN ALTO); FABBRICATO CUI APPARTENGONO GLI IMMOBILI IN STIMA VISTO DAL PIAZZALE PERTINENZIALE (FOTO IN BASSO)





FOTO NN. 11-12: FABBRICATO CUI APPARTENGONO GLI IMMOBILI IN STIMA VISTO DAL PIAZZALE PERTINENZIALE (FOTO IN ALTO); FIANCO DEL FABBRICATO CUI APPARTENGONO GLI IMMOBILI IN STIMA VISTO DALL'AREA PERTINENZIALE (FOTO IN BASSO)






FOTO NN. 13-14: FABBRICATO CUI APPARTENGONO GLI IMMOBILI IN STIMA VISTO DAL PIAZZALE PERTINENZIALE (FOTO IN ALTO); PIAZZALE PERTINENZIALE AGLI IMMOBILI IN STIMA VISTO DAL FABBRICATO (FOTO IN BASSO)





FOTO NN. 13-14: AREA PERTINENZIALE E LIMITROFA AGLI IMMOBILI IN STIMA





FOTO NN. 15-16: AREA PERTINENZIALE LIMITROFA AGLI IMMOBILI IN STIMA (FOTO IN ALTO); RISERVA IDRICA POSTA NEL PIAZZALE PERTINENZIALE (FOTO IN BASSO)





FOTO NN. 17-18: AREA PERTINENZIALE LIMITROFA AGLI IMMOBILI IN STIMA, SULLO SFONDO IL CIMITERO COMUNALE (FOTO IN ALTO); TERRENO IN STIMA VISTO DAL PIAZZALE PERTINENZIALE DEL FABBRICATO (FOTO IN BASSO)





FOTO NN.19-20: VISTE D'INSIEME DEL TERRENO AGRICOLO DELIMITATO DA MURETTO A SECCO VISTO DAL PIAZZALE PERTINENZIALE DEL FABBRICATO





FOTO N. 21: VISTA DEL TERRENO AGRICOLO IN STIMA



FOTO NN. 22-23: FABBRICATO CUI APPARTENGONO GLI IMMOBILI IN STIMA VISTO DAL PIAZZALE PERTINENZIALE, ACCESSO AL DEPOSITO LAVANDERIA A PIANO TERRA (FOTO IN ALTO); PORTA D'ACCESSO AL DEPOSITO LAVANDERIA A PIANO TERRA DALL'AREA PERTINENZIALE (FOTO IN BASSO)





FOTO NN. 24-25: ACCESSO AL DEPOSITO LAVANDERIA A PIANO TERRA DALL'AREA PERTINENZIALE, PARTICOLARE DELLA PORTA (FOTO IN ALTO);INTERNO DEL DEPOSITO (FOTO IN BASSO)





FOTO NN. 26-27: VISTE D'INSIEME DEL DEPOSITO LAVANDERIA A PIANO TERRA





FOTO NN. 28-29: DEPOSITO LAVANDERIA A PIANO TERRA (FOTO IN ALTO);PARTICOLARE DELLA PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO DI CEMENTO (FOTO IN BASSO)





FOTO NN.30-31: VISTA DELLA TESTATA DEL FABBRICATO OVE A PRIMO PIANO E' POSTA L'ABITAZIONE IN STIMA, RAMPA SISCALE D'ACCESSO ALL'ABITAZIONE A PRIMO PIANO (FOTO IN ALTO);AFFACCIO VERANDATO DEL BALLATOIO SUL PIAZZALE PERTINENZIALE (FOTO IN BASSO)





FOTO NN. 32-33: AREA PERTINENZIALE A VERDE ANTISTANTE LA TESTATA DEL FABBRICATO OVE E' POSTA LA RAMPA DISCALE D'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN STIMA A PRIMO PIANO (FOTO IN ALTO); AREA PERTINENZIALE A VERDE POSTERIORE L'IMMOBILE (FOTO IN BASSO)






FOTO N. 34: TESTATA DEL FABBRICATO DA CUI SI DIPARTE LA SCALA D'ACCESSO A PRIMO PIANO OVE E' POSTA L'ABITAZIONE IN STIMA



FOTO NN. 35-36: TESTATA DEL FABBRICATO SU CUI E' POSTO L'IMBOCCO DELLA SCALA D'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN STIMA A PRIMO PIANO (FOTO IN ALTO); IMBOCCO RAMPA DI SCALE D'ACCESSO A PRIMO PIANO RAMPA DI SCALE VISTA DAL BALLATOIO D'ARRIVO (FOTO IN BASSO)





FOTO NN. 37-38: RAMPA DI SCALE VISTA DAL BALLATOIO (FOTO IN ALTO); BALLATOIO VERANDATO CON STRUTTURA IN ANTICORODAL E VETRO OVE E' POSTO ACCESSO ALL'ABITAZIONE A PRIMO (FOTO IN BASSO)





FOTO NNN. 39-40-41: BALLATOIO VERANDATO DOVE E' POSTA LA CALDAIA (FOTO IN ALTO); CALDAIA(FOTO IN BASSO)





**FOTO NN. 42-43: PRIMO PIANO, PORTA D'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN STIMA (FOTO IN ALTO);
PARTICOLARE(FOTO IN BASSO)**





FOTO NN. 44-45:INTERNO DELL'ABITAZIONE A PRIMO PIANO: VISTE D'INSIEME DEL SOGGIORNO-PRANZO





**FOTO NN. 46-47: VISTE D'INSIEME DEL SOGGIORNO-PRANZO, SULLO SFONDO IL DISIMPEGNO(FOTO IN ALTO);
ZONA PRANZO, SULLO SFONDO A DESTRA L'ACCESSO ALLA CUCINA RIALZATA (FOTO IN BASSO)**





FOTO NN. 48-49: FINESTRA D’AFFACCIO DELLA ZONA-PRANZO SULL’AREA PERTINENZIALE D’ACCESSO ALL’IMMOBILE





FOTO NN. 50-51: ZONA PRANZO, PORTA D'ACCESSO ALLA CUCINA RIALZATA (FOTO IN ALTO); CUCINA (FOTO IN BASSO)





FOTO NN. 52-53: VISTA D'INSIEME DELLA CUCINA(FOTO IN ALTO); PORTA D'ACCESSO ALLA CUCINA, SULLO SFONDO IL SOGGIORNO-PRANZO(FOTO IN BASSO)





FOTO NN. 54-55: PARTICOLARE PORTA D'ACCESSO E FINESTRA D'AFFACCIO DELLA CUCINA





FOTO NN. 56-57; SOGGIORNO- PRANZO: A DESTRA L'ACCESSO ALLA CAMERA DA LETTO FIGLI RIALZATA (FOTO IN ALTO); ZONA SOGGIORNO DA CUI SI ACCEDE ALLA CAMERA DA LETTO FIGLI (FOTO IN BASSO)





FOTO NN. 58-59: ACCESSO ALLA CAMERA DA LETTO FIGLI DALLA ZONA SOGGIORNO





FOTO NN. 60-61:CAMERA DA LETTO FIGLI (FOTO IN ALTO); CAMERA DA LETTO FIGLI, SULLO SFONDO LA ZONA SOGGIORNO DA CUI SI ACCEDE(FOTO IN BASSO)





FOTO NN. 62-63: FINESTRA D'AFFACCIO DELLA CAMERA DA LETTO FIGLI (FOTO IN ALTO); SOGGIORNO-PRANZO, SULLO SFONDO IL DISIMPEGNO DA CUI SI ACCEDE AL BAGNO ED ALLA CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE (FOTO IN BASSO)





**FOTO NN. 64-65: DISIMPEGNO DISTRIBUTORE, SULLO SFONDO IL SOGGIORNO-PRANZO (FOTO IN ALTO);
DISIMPEGNO DISTRIBUTORE, A SINISTRA L'ACCESSO AL BAGNO, SULLO SFONDO LA PORTA D'ACCESSO ALLA
CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE (FOTO IN BASSO)**





FOTO NN. 66-67: DISIMPEGNO DISTRIBUTORE, PORTA D'ACCESSO AL BAGNO (FOTO IN ALTO); BAGNO (FOTO IN BASSO)





FOTO NN. 68-69: BAGNO, SULLO SFONDO LA PORTA D'ACCESSO ED IL DISIMPEGNO DISTRIBUTORE(FOTO IN ALTO); PARTICOLARE (FOTO IN BASSO)





FOTO NN. 70-72-73: BAGNO, PARTICOLARI





FOTO NN. 74-75: VISTE D'INSIEME DELLA CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE





FOTO NN. 76-77: CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE, PARTICOLARI





FOTO NN. 78-79: CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE, PORTAFINES TRA D'AFFACCIO SUL BALLATOIO (FOTO IN ALTO); PORTAFINES TRA DELLA CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE VISTA DAL BALLATOIO (FOTO IN BASSO)





FOTO NN. 80-81: BALLATOIO, PARTICOLARE (FOTO IN ALTO); VISTA D'INSIEME DELPIAZZALE PERTINENZIALE E DEL TERRENO AGRICOLO DAL BALLATOIO (FOTO IN BASSO)

