Tribunale Ordinario di Bari

Seconda Sezione Civile - Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Procedura Esecutiva N. 88/2020 R.G.E.

Ill.mo Giudice dell'esecuzione:

Dr.ssa Laura FAZIO

Report Fotografico
LOTTO UNICO

C.T.U.:
ing. Nicola BONASIA
via Serg. Vito Longo, 10
70026 - Modugno (Ba)

Firmato Da: BONASIA NICOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: f43b936c3fc6924

Report fotografico Lotto UNICO



Foto 1 - Vista del prospetto principale su via C. Battisti



Foto 2 - Vista della serranda basculante di accesso all'autorimessa

Firmato Da: BONASIA NICOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: f43b936c3fc6924



Foto 3 - Vista esterna dell'autorimessa



Foto 4 - Vista interna dell'autorimessa

Firmato Da: BONASIA NICOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: f43b936c3fc6924



Foto 5 - Vista dell'ingresso dell'autorimessa



Foto 6 - Vista dell'autorimessa

Firmato Da: BONASIA NICOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: f43b936c3fc6924




Foto 7 – Vista del collegamento dell'autorimessa con l'androne condominiale



Foto 8 - Vista del vano scala di accesso al fabbricato

Firmato Da: BONASIA NICOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: f43b936c3fc6924



Foto 9 - Vista del vano scala di accesso al fabbricato



Foto 10 - Vista del disimpegno di ingresso (p1)

Firmato Da: BONASIA NICOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: f43b936c3fc6924



Foto 11 - Vista della zona ingresso/soggiorno (p1)



Foto 12 - Vista del soggiorno-pranzo (p1)

Firmato Da: BONASIA NICOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: f43b936c3fc6924



Foto 13 - Vista della cucina (p1)



Foto 14 - Vista della camera da letto/studio (p1)

Firmato Da: BONASIA NICOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: f43b936c3fc6924



Foto 15 - Vista del disimpegno (p1)




Foto 16 - Vista del servizio igienico (p1)

Firmato Da: BONASIA NICOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: f43b936c3fc6924



Foto 17 - Vista del secondo servizio igienico (p1)



Foto 18 - Vista della camera da letto matrimoniale (p1)

Firmato Da: BONASIA NICOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: f43b936c3fc6924



Foto 19 - Vista del terrazzo esclusivo (p1)



Foto 20 - Vista del collettore dell'impianto termico (p1)

Firmato Da: BONASIA NICOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: f43b936c3fc6924



Foto 21 - Vista del balcone su via C. Battisti (p1)



Foto 22 - Vista del balcone su via C. Battisti (p1)

Firmato Da: BONASIA NICOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: f43b936c3fc6924



Foto 23 - Vista del prospetto interno dell'edificio (p1)



Foto 24 - Vista del pavimento esterno della terrazza esclusiva (p1)

Firmato Da: BONASIA NICOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: f43b936c3fc6924



Foto 25 – Dettaglio del cappotto esterno dell'involucro non completato (p1)



Foto 26 - Vista del balcone del vano soggiorno pranzo (p1)

Firmato Da: BONASIA NICOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: f43b936c3fc6924



Foto 27 - Vista del disimpegno di ingresso (p2)



Foto 28 - Vista della zona ingresso (p2)

Firmato Da: BONASIA NICOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: f43b936c3fc6924



Foto 29 - Vista della camera da letto doppia (p2)



Foto 30 - Vista della cucina (p2)

Firmato Da: BONASIA NICOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: f43b936c3fc6924



Foto 31 - Vista del disimpegno (p2)



Foto 32 - Vista del servizio igienico (p2)

Firmato Da: BONASIA NICOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: f43b936c3fc6924



Foto 33 - Vista del vano camera da letto (p2)



Foto 34 - Vista del secondo servizio igienico (p2)

Firmato Da: BONASIA NICOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: f43b936c3fc6924



Foto 35 - Vista del balcone su via C. Battisti (p2)



Foto 36 - Dettagli delle strutture dell'edificio (p2)

Firmato Da: BONASIA NICOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: f43b936c3fc6924



Foto 37 - Vista del balcone interno (p2)



Foto 38 - Vista del soggiorno (p2)

Firmato Da: BONASIA NICOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: f43b936c3fc6924



Foto 39 - Vista interna del vano soggiorno e cucina (p2)



Foto 40 - Vista del balcone su via C. Battisti (p2)

Firmato Da: BONASIA NICOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: f43b936c3fc6924



Foto 41 - Dettaglio del parapetto del balcone (p2)



Foto 42 - Vista del lastrico solare condominiale

Firmato Da: BONASIA NICOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: f43b936c3fc6924