



Foto 13. Nuovo accesso al bene n. 1 del lotto E realizzato sull'androne comune, al civico 39 di Via IV Novembre.



Foto 15. Interni del bene n. 2 del lotto E. Foto scattata dal corridoio antistante alla stireria (sulla destra) verso la stanza che affaccia, con un balcone, su Via IV Novembre.



.. Foto 16. Bagno del bene n. 2 ubicato a fianco della stireria. Si tratta dell'unico vano in cui sono presenti le finiture.



Foto 18. Sottotetto del bene n. 2 del lotto E. Il soffitto è rivestito di pannelli in legno.