



FOTO N.1: vista aerea del fabbricato di via Manfredonia (fonte Google maps).



FOTO N.2: vista del fronte anteriore del fabbricato di via Manfredonia (fonte Google maps).



FOTO N.3: vista del fronte posteriore del fabbricato di via Manfredonia.



FOTO N.4: particolare della rampa di accesso al piano interrato su via delle Casermette.

El N.226/2016 R.G.Es.

Documentazione fotografica Lotti 1, 2, 3, 4 - Via Manfredonia, Foggia.



FOTO N.17: ingresso in piano terra all'immobile in sub 18 – lotto n.4



FOTO N.18: ingresso al piano interrato dell'immobile in sub 18 – lotto n.4

EI N.226/2016 R.G.Es.

Documentazione fotografica Lotti 1, 2, 3, 4 - Via Manfredonia, Foggia.



FOTO N.19: interni piano terra dell'immobile in sub 18 – lotto n.4



FOTO N.20: interni piano interrato dell'immobile in sub 18 – lotto n.4

El N.226/2016 R.G.Es.

Documentazione fotografica Lotti 1, 2, 3, 4 - Via Manfredonia, Foggia.



FOTO N.21: servizio igienico al piano terra dell'immobile in sub 18 – lotto n.4



FOTO N.22: divisionali acqua in vano esterno all'immobile in sub 18 – lotto n.4