

RELAZIONE FOTOGRAFICA

LOTTO n.1

Comune di Apricena (FG) - F.22 p.lla 695 sub.1-2




Figura 1: immobile, Viale Palmiro Togliatti, via Pier Paolo Pasolini 71011 Apricena FG - (F.22 p.lla 695 sub.1-2)



Figura 2: immobile, Viale Palmiro Togliatti, via Pier Paolo Pasolini 71011 Apricena FG - (F.22 p.lla 695 sub.1-2)

Foto: Google Earth, Google Maps, Bing, etc.



Figura 3: immobile, Viale Palmiro Togliatti, via Pier Paolo Pasolini 71011 Apricena FG - (F.22 p.lla 695 sub.1-2)



Figura 4: via P. P. Pasolini - Palmiro Togliatti, 71011 Apricena FG (41.792550, 15.438475)




Figura 5: prospetto via Pier Paolo Pasolini, 71011 Apricena (FG)




Figura 6: prospetto via Pier Paolo Pasolini, 71011 Apricena (FG)



Figura 7: prospetto via Pier Paolo Pasolini, 71011 Apricena (FG)



Figura 8: prospetto via Pier Paolo Pasolini, 71011 Apricena (FG)



Figura 9: portone di accesso al piano II (al sub.2) da via Pier Paolo Pasolini




Figura 10: prospetto via Viale Palmiro Togliatti, 71011 Apricena (FG)



Figura 11: prospetto via Viale Palmiro Togliatti, 71011 Apricena (FG)



Figura 12: portone di ingresso al civico 12




Figura 13: locale commerciale a piano terra (F.22 p.la 695 sub.1)




Figura 14: locale commerciale a piano terra



Figura 17: locale commerciale a piano terra




Figura 18: impianto di rinfrescamento a split




Figura 19: retro bottega adiacente ai locali a vendita a piano terra




Figura 20: retro bottega adiacente ai locali a vendita a piano terra




Figura 21: wc




Figura 22: WC (particolare infisso)



Figura 25: locale deposito piano S1




Figura 26: locale deposito piano S1 (particolare montacarichi)



Figura 27: locale deposito piano S1



Figura 28: locale deposito piano S1



Figura 29: locale deposito piano S1




Figura 30: locale deposito piano S1




Figura 31: locale deposito piano S1



Figura 32: locale deposito piano S1



Figura 33: locale deposito piano S1




Figura 34: particolare montacarichi



Figura 35: portone di accesso da via Pier Paolo Pasolini alla unità immobiliare al piano Primo



Figura 36: portone di accesso da via Pier Paolo Pasolini (vista dall'interno)




Figura 37: portone di accesso da via Pier Paolo Pasolini (vista dall'interno)



Figura 38: accesso al locale commerciale dalla zona disimpegno che consente l'accesso al piano primo



Figura 39: vano scala



Figura 40: scala di accesso al piano primo



Figura 41: particolare montacarichi al piano primo



Figura 42: piano primo F.22 p.la 695 sub.2 adibito ad abitazione di tipo civile












Figura 43: interno appartamento (zona giorno)



Figura 44: interno appartamento (F.22 p.lla 695 sub.2)



Figura 45: particolare finitura pavimento in gress porcellanato



Figura 46: particolare decorazione soffitti



Figura 47: corridoio disimpegno




Figura 48: corridoio disimpegno




Figura 49: particolare radiatore



Figura 50: particolare impianto frutti




Figura 51: corridoio disimpegno



Figura 52: camera n.3




Figura 53: WC n.2



Figura 54: Wc n.2



Figura 55: ingresso locale lavanderia



Figura 56: locale lavanderia




Figura 57: camera n.2



Figura 58: wc n.3



Figura 59: wc n.3




Figura 60: wc n.3




Figura 61: termo arredo wc n.3



Figura 62: disimpegno



Figura 63: camera n.1




Figura 64: impianto di raffrescamento a split



Figura 65: ripostiglio/cabina armadio con accesso dalla camera n.1




Figura 66: ripostiglio/cabina armadio con accesso dalla camera n.1




Figura 67: particolare infisso in legno con vetrocamera



Figura 68: particolare infisso in legno con vetrocamera



Figura 69: particolare infisso in legno con vetrocamera con zanzariera




Figura 70: particolare infisso in legno con vetrocamera con zanzariera




Figura 71: balcone



Figura 72: balcone



Figura 73: caldaia murale posta in esterno con protezione in lamiera



Figura 74: scala di accesso al terrazzo al piano II



Figura 75: terrazzo al piano II



Figura 76: terrazzo al piano II