



TRIBUNALE DI FOGGIA
“Sezione Esecuzioni Immobiliari”

Giudice Dott.ssa
Valentina PATTI

Espropriazione Immobiliare
N°278/2017 R.G.Esec.

Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

ALLEGATO 1

LOTTO N°1

(Locale artigianale F.lio n.76 - P.lla 580/sub.89)

_____ e

TRIBUNALE di FOGGIA - CONSULENZA TECNICA d'UFFICIO - **Proced.n°278/2017 R.G.Esec.**

Esecutore
Procedente

Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

RILIEVI FOTOGRAFICI

	<p>Foto n. 1</p>	<p>Rif. Allegato 1.1</p>
<p>Via Manfredonia n.50 FOGGIA</p>		
<p>Si riferisce ad una vista del cancello di accesso all'area pertinenziale antistante il locale adibito a laboratorio artigianale, allocato in Foggia alla Via Manfredonia, identificato in catasto come P.Ila n.580/sub.89 del F.lio n.76 e costituente il Lotto n.1, ed evidenzia le sue caratteristiche, la presenza della recinzione sul sottostante muretto e le porte di accesso</p>		
<p>Foto n. 2</p>	<p>Rif. Allegato 1.1</p>	
<p>Via Manfredonia n.50 FOGGIA</p>		
<p>Si riferisce ad una vista interna dell'ampio locale ed evidenzia, in particolare, la pavimentazione in battuto di cemento del tipo industriale</p>		
	<p>Foto n. 3</p>	<p>Rif. Allegato 1.1</p>
<p>Via Manfredonia n.50 FOGGIA</p>		
<p>Si riferisce ancora ad una vista interna dell'ampio locale ed evidenzia, in particolare, le rifiniture di pareti e soffitto con intonaco del tipo civile e dipintura superficiale</p>		

TRIBUNALE di FOGGIA - CONSULENZA TECNICA d'UFFICIO - **Proced.n°278/2017 R.G.Esec.**

Esecutore
Procedente

Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

RILIEVI FOTOGRAFICI



Foto n. **4**

Rif.
Allegato 1.1

Via Manfredonia n.50
FOGGIA

Si riferisce sempre ad una vista interna del locale ed evidenzia, ancora le rifiniture di pareti e soffitto e la presenza delle tramezzature a mezza altezza ed in materiale leggero ivi realizzate in assenza di assenso amm.vo per un migliore sfruttamento degli spazi

Foto n. **5**

Rif.
Allegato 1.1

Via Manfredonia n.50
FOGGIA

Si riferisce ad una vista della parte di locale posta nelle adiacenze del bagno ed evidenzia gli spazi di ingombro la rilevante altezza del locale e la presenza dei corpi illuminanti a corredo dell'impianto elettrico di cui è dotato



Foto n. **6**

Rif.
Allegato 1.1

Via Manfredonia n.50
FOGGIA

Si riferisce ad una vista dell'interno del piccolo ambiente destinato a W.C. e ne evidenzia le sue dimensioni, i rivestimenti e d i sanitari di cui è dotato



TRIBUNALE di FOGGIA - CONSULENZA TECNICA d'UFFICIO - **Proced.n°278/2017 R.G.Esec.**

Esecutore
Procedente

Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

RILIEVI FOTOGRAFICI

	Foto n. 7	Rif. Allegato 1.1
Via Manfredonia n.50 FOGGIA		
Si riferisce ad una vista dell'area pertinenziale antistante il locale e della recinzione sormontante il muretto e ne evidenzia le sue caratteristiche costitutive e di stato d'uso		
Foto n. 8	Rif. Allegato 1.1	
Via Manfredonia n.50 FOGGIA		
Si riferisce ancora ad una vista dell'area pertinenziale ed alla facciata esterna del locale evidenziandone le rifiniture ed il suo buono stato d'uso		
	Foto n. 9	Rif. Allegato 1.1
Via Manfredonia n.50 FOGGIA		
Si riferisce alla vista di una delle due aperture di cui è dotato il locale ed evidenzia le caratteristiche costitutive e tipologiche della porta di accesso		

**Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Foggia**

Dichiarazione protocollo n. FG0236181 del 02/09/2011

Planimetria di u.i.u. in Comune di Foggia

Via Manfredonia

civ. SNC

Identificativi Catastali:

Sezione:

Foglio: 76

Particella: 580

Subalterno: 89

Compilata da:

[REDACTED]

Iscritto all'albo:
Architetti

Prov. Foggia


N. 332

Scheda n. 1

Scala 1:200

PIANO TERRA

H= 4,50 m



Nord

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 17/10/2019 - Comune di FOGGIA (D643) - < Foglio: 76 - Particella: 580 - Subalterno: 89 >
VIA MANFREDONIA SNC piano: T;

Ultima planimetria in atti