



FOTO N.1: vista aerea del fabbricato di via Manfredonia (fonte Google maps).



FOTO N.2: vista del fronte anteriore del fabbricato di via Manfredonia (fonte Google maps).



FOTO N.3: vista del fronte posteriore del fabbricato di via Manfredonia.



FOTO N.4: particolare della rampa di accesso al piano interrato su via delle Casermette.

El N.226/2016 R.G.Es.

Documentazione fotografica Lotti 1, 2, 3, 4 - Via Manfredonia, Foggia.



FOTO N.13: ingresso in piano terra all'immobile in sub 17 – lotto n.3



FOTO N.14: interno piano terra dell'immobile in sub 17 – lotto n.3

EI N.226/2016 R.G.Es.

Documentazione fotografica Lotti 1, 2, 3, 4 - Via Manfredonia, Foggia.



FOTO N.15: interno bagno al piano terra dell'immobile in sub 17 – lotto n.3




FOTO N.16: interno piano interrato dell'immobile in sub 17 – lotto n.3