

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

TOTALE FOTO: N°179

- ❖ **Foto 01÷09: Immagini satellitari d'inquadramento – Ortofoto – Catasto:
Comune di Foggia, Località “Quadrone delle Vigne”, Foglio 149, P.lla 26.**
- ❖ **Foto 10÷15: Vie di accesso.**
- ❖ **Foto 16÷50: Viste generali.**
- ❖ **Foto 51÷125: Opificio - Foglio 149, P.lla 26, Sub. 2: Esterni-Interni.**
- ❖ **Foto 126÷177: Abitazione - Foglio 149, P.lla 26, Sub. 1: Esterni-Interni.**
- ❖ **Foto 177÷179: Localizzazione vasche Imhoff - Foglio 149, P.lla 341.**

Foggia, _____

**Il CTU
(Dott. Agr.mo Matteo Giardino)**






FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3




FOTO 4



FOTO 5




FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8




FOTO 9




FOTO 10



FOTO 11



FOTO 12



FOTO 13




FOTO 14



FOTO 15



FOTO 16



FOTO 17



FOTO 18



FOTO 19



FOTO 20



FOTO 21



FOTO 22



FOTO 23



FOTO 24



FOTO 25



FOTO 26



FOTO 27



FOTO 28



FOTO 29



FOTO 30



FOTO 31



FOTO 32



FOTO 33



FOTO 34



FOTO 35



FOTO 36



FOTO 37



FOTO 38



FOTO 39



FOTO 40



FOTO 41



FOTO 42



FOTO 43



FOTO 44



FOTO 45



FOTO 46



FOTO 47



FOTO 48



FOTO 49



FOTO 50



FOTO 51




FOTO 52



FOTO 53



FOTO 54



FOTO 55



FOTO 56



FOTO 57



FOTO 58



FOTO 59



FOTO 60



FOTO 61



FOTO 62



FOTO 63



FOTO 64



FOTO 65



FOTO 66



FOTO 67



FOTO 68




FOTO 69



FOTO 70



FOTO 71



FOTO 72



FOTO 73



FOTO 74



FOTO 75




FOTO 76



FOTO 77



FOTO 78




FOTO 79



FOTO 80




FOTO 81



FOTO 82



FOTO 83




FOTO 84



FOTO 85



FOTO 86



FOTO 87



FOTO 88



FOTO 89




FOTO 90



FOTO 91



FOTO 92



FOTO 93




FOTO 94




FOTO 95



FOTO 96



FOTO 97



FOTO 98



FOTO 99



FOTO 100



FOTO 101



FOTO 102



FOTO 103




FOTO 104




FOTO 105



FOTO 106




FOTO 107




FOTO 108



FOTO 109




FOTO 110



FOTO 111



FOTO 112



FOTO 113



FOTO 114



FOTO 115



FOTO 116



FOTO 117



FOTO 118



FOTO 119



FOTO 120



FOTO 121



FOTO 122



FOTO 123



FOTO 124




FOTO 125



FOTO 126



FOTO 127



FOTO 128




FOTO 129



FOTO 130




FOTO 131



FOTO 132



FOTO 133




FOTO 134



FOTO 135



FOTO 136



FOTO 137




FOTO 138




FOTO 139




FOTO 140



FOTO 141



FOTO 142



FOTO 143




FOTO 144




FOTO 145




FOTO 146




FOTO 147




FOTO 148



FOTO 149




FOTO 150



FOTO 151




FOTO 152




FOTO 153




FOTO 154



FOTO 155




FOTO 156




FOTO 157




FOTO 158



FOTO 159



FOTO 160



FOTO 161




FOTO 162




FOTO 163




FOTO 164



FOTO 165




FOTO 166



FOTO 167




FOTO 168




FOTO 169



FOTO 170



FOTO 171



FOTO 172



FOTO 173



FOTO 174



FOTO 175



FOTO 176



FOTO 177



FOTO 178




FOTO 179