FOTO 1 – Ingresso dell'immobile di proprietà del sig. piano di Via Irpinia n. 6 nel Comune di Ordona.

FOTO 2 – Vista del corridoio dell'immobile oggetto di perizia.

Scansionato con CamScanner

FOTO 3 – Vista dell'ingresso e corridoio dell'immobile oggetto di perizia.

Scansionato con CamScanner

FOTO 4 – Ingresso della camera matrimoniale.

FOTO 5 – Vista della camera matrimoniale.

Scansionato con CamScanner

FOTO 8 – Vista del punto luce nella terza camera da letto confinante col salone.



FOTO 9 – Vista del bagno già esistente.

Scansionato con CamScanner

FOTO 10 – Vista del salone, dove si può riscontrare il punto luce della terza camera da letto ricavata da una parte del salone.

FOTO 11 – Vista della cucina.

Scansionato con CamScanner

FOTO 12 – Vista del bagno di servizio ricavato da una parte della cucina e dove si riscontra l'ulteriore volume non indicato già nel condono del 1986.

Scansionato con CamScanner

FOTO 13 – Porta del vano tecnico situato sul balcone.

Scansionato con CamScanner

FOTO 9 – Prospetto Ovest dell'immobile oggetto di pignoramento sito al 2° piano.

FOTO 10 – Ripresa fotografica esterna dell'immobile non più di proprietà del debitore, sito alla Via Irpinia, n. 6/b, piano terra.

Scansionato con CamScanner