LOTTO N. 1

Foto 1 _ Lotto n. 1 _ Facciata del Pianterreno su c.so Garibaldi n. 41
Foto 2 _ Lotto n. 1 _ Facciata del pianterreno su Via Roma n. 46
Foto 3 _ Lotto n. 1 _ Porta di accesso su c.so Garibaldi n. 41
Foto 4 _ Lotto n. 1 _ Particolare pavimentazione e finitura pareti
Foto 5 _ Lotto n. 1 _ Pavimento e segni di umidità sulle pareti
Foto 6 _ Lotto n. 1 _ Particolare porte interne e porta di accesso da Via Roma, 46
Foto 7 _ Lotto n. 1 _ Zona w.c., macchie umidità sulla volta
Foto 8 _ Lotto n. 1 _ Rivestimento pareti w.c.

LOTTO N. 2

Foto 9 _ Lotto n. 2 _ Facciata su Via Manin
Foto 10 _ Lotto n.2 _ Facciata su Via Manin _ Soletta balcone a secondo piano interessata da infiltrazioni
Foto 11 _ Lotto n. 2 _ Particolare porta ingresso a pianterreno
Foto 12 _ Lotto n. 2 _ Particolare ingresso, pranzo, cucina a pianterreno
Foto 13 _ Lotto n. 2 _ Corridoio di accesso alla zona notte a pianterreno
Foto 14 _ Lotto n. 2 _ Bagno a pianterreno e particolare rivestimento pareti
Foto 15 _ Lotto n. 2 _ Camera da letto a pianterreno
Foto 16 _ Lotto n. 2 _ Gradini di invito vano-scala a pianterreno
Foto 17 _ Lotto n. 2 _ Rampa scala di accesso al primo piano
Foto 18 _ Lotto n. 2 _ Sala a primo piano
Foto 19 _ Lotto n. 2 _ Porta di accesso al corridoio zona notte a primo piano
Foto 20 _ Lotto n. 2 _ Corridoio di accesso alla zona notte a primo piano
Foto 21 _ Lotto n. 2 _ Particolare infissi a primo piano
Foto 22 _ Lotto n. 2 _ Particolare camera a primo piano
Foto 23 _ Lotto n. 2 _ Gradini di invito vano-scala a primo piano
Foto 24 _ Lotto n. 2 _ Rampa scala di accesso alla camera d'attico a secondo piano
Foto 25 _ Lotto n. 2 _ Camera d'attico a secondo piano
Foto 26 _ Lotto n. 2 _ Infisso camera d'attico
Foto 27 _ Lotto n. 2 _ Terrazzo annesso alla camera d'attico

Firmato Da: MASTROSERIO BENIAMINO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 18607



Foto 1 _ Lotto n. 1 _ Facciata del Pianterreno su c.so Garibaldi n. 41




Foto 2 _ Lotto n. 1 _ Facciata del pianterreno su Via Roma n. 46

Firmato Da: MASTROSERIO BENIAMINO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 18607



Foto 3 _ Lotto n. 1 _ Porta di accesso su c.so Garibaldi n. 41



Foto 4 _ Lotto n. 1 _ Particolare pavimentazione e finitura pareti

Firmato Da: MASTROSERIO BENIAMINO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 18607



Foto 5 _ Lotto n.1 _ pavimento e segni di umidità sulle pareti



Foto 6 _ Lotto n. 1 _ Particolare porte interne e porta di accesso da Via Roma, 46

Firmato Da: MASTROSERIO BENIAMINO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 18607



Foto 7 _ Lotto n. 1 _ Zona w.c., macchie umidità sulla volta



Foto 8 _ Lotto n. 1 _ Rivestimento pareti w.c.

Firmato Da: MASTROSERIO BENIAMINO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 18607