



1 – Immobile sito in Cerignola (FG) alla via Ferrandina n. 4 – piano terzo - interno 5



2 – Vista del portone d'ingresso




3 – Salone creato abusivamente con la chiusura della tettoia, non sanabile



4 – L'angolo tra la colonna e la linea rossa indica l'inizio della zona che è in realtà tettoia!




5 – Parte della tettoia non presente nella D.I.A., che andrà sanata




6 – Corridoio che porta alla zona notte




7 – Visuale opposta



8 – Bagno padronale




9 – Bagno di servizio



10 – Camera da letto matrimoniale



9 – Camera da letto



10 – Camera da letto