

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Figura 1 - foto aerea con individuazione dell'immobile oggetto di stima

Lotto 001



Figura 2 - vista dell'edificio del quale fa parte l'u.i. oggetto di perizia



Figura 3 - vista dell'edificio del quale fa parte l'u.i. oggetto di perizia



Figura 4 - vista dell'edificio del quale fa parte l'u.i. oggetto di perizia



Figura 5 - porta di accesso all'abitazione



Figura 6 - vista del soggiorno con la portafinestra che permette l'accesso al balcone (a sinistra l'accesso alla cucina/pranzo)



Figura 7 - vista del soggiorno con la porta di accesso all'abitazione dal vano scale condominiale



Figura 8 - vista della cucina/pranzo con la portafinestra che permette l'accesso al balcone



Figura 9 - vista della cucina/pranzo e della porta di accesso all'adiacente salone



Figura 10 - vista del balcone con accesso dalla cucina/pranzo



Figura 11 - vista del balcone con accesso dalla cucina/pranzo



Figura 12 - vista della camera letto doppia con accesso dal soggiorno



Figura 13 - vista dell'accesso al ripostiglio della camera della camera da letto doppia



Figura 14 - vista della camera letto singola con accesso dal soggiorno



Figura 15 - vista del disimpegno (in fondo la porta di accesso al bagno, a sinistra di accesso alla camera da letto matrimoniale)



Figura 16 - vista della camera da letto matrimoniale



Figura 17 - vista della camera da letto matrimoniale



Figura 18 - bagno




Figura 19 – bagno



Figura 20 - corridoio di accesso alla cantinola (a sinistra la porta di accesso)




Figura 21 - cantinola