



**TRIBUNALE di TRANI**  
**SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI**  
**Procedura n.31/2024**

PROCEDURA PROMOSSA DA:

\*\*\*\*\*

DEBITORI:

\*\*\*\*\*

GIUDICE:

DOTT.SSA DILETTA CALO'

**LOTTO 01**  
**ALLEGATO 03**  
**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



ESPERTO STIMATORE:

**Arch. Salvatore Lanotte**


con studio in Barletta (BT)

Via O. Capacchione n.19

e-mail: architettosalvatorelanotte@gmail.com

LOTTO 01

Deposito in piano terra, sup. catastale 26 mq, identificato N.C.U. nel comune di Trani al Fg. 40, P.Ila 935, sub 01, cat C/2 Fondo rustico alla Contrada Schinosa, sup. cat. 5.051 mq, identificato N.C.T. di Trani al Fg.40, P.Ila 939, Qualità Oliveto



Vista aerea del fondo rustico

LOTTO 01

Deposito in piano terra, sup. catastale 26 mq, identificato N.C.U. nel comune di Trani al Fg. 40, P.Ila 935, sub 01, cat C/2  
Fondo rustico alla Contrada Schinosa, sup. cat. 5.051 mq, identificato N.C.T. di Trani al Fg.40, P.Ila 939, Qualità Uliveto



Vista del cancello d'ingresso



Vista anteriore del deposito



Vista posteriore del deposito

## LOTTO 01

Deposito in piano terra, sup. catastale 26 mq, identificato N.C.U. nel comune di Trani al Fg. 40, P.Ila 935, sub 01, cat C/2  
Fondo rustico alla Contrada Schinosa, sup. cat. 5.051 mq, identificato N.C.T. di Trani al Fg.40, P.Ila 939, Qualità Uliveto



Vista del secondo cancello d'ingresso al fondo



Vista laterale del deposito



Vista dei rifiuti abbandonati nel fondo agricolo

LOTTO 01

Deposito in piano terra, sup. catastale 26 mq, identificato N.C.U. nel comune di Trani al Fg. 40, P.IIa 935, sub 01, cat C/2  
Fondo rustico alla Contrada Schinosa, sup. cat. 5.051 mq, identificato N.C.T. di Trani al Fg.40, P.IIa 939, Qualità Oliveto



Vista interna del deposito

## LOTTO 01

Deposito in piano terra, sup. catastale 26 mq, identificato N.C.U. nel comune di Trani al Fg. 40, P.Ila 935, sub 01, cat C/2 Fondo rustico alla Contrada Schinosa, sup. cat. 5.051 mq, identificato N.C.T. di Trani al Fg.40, P.Ila 939, Qualità Uliveto



Vista del manufatto privo di titolo abilitativo suscettibile di demolizione



Vista dell'imbarcazione da diporto in stato di abbandono nel fondo rustico



Vista del rimorchio roulotte in stato di abbandono nel fondo rustico