

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Lotto 1

Lotto 1



Figura 1 - vista aerea dell'intero complesso (cerchiato in rosso) presso il quale sono ubicate le unità immobiliari oggetto di perizia





Figura 2 - vista dell'ingresso da pubblica via



Figura 3 - vista dell'intero edificio e del prospetto laterale (lato nord-ovest)



Figura 4 - accesso all'abitazione dal vano scale



Figura 5 - ingresso e disimpegno retrostante



Figura 6 - disimpegno



Figura 7 - ingresso con porta di accesso dal vano scale



Figura 8 - cucina/pranzo



Figura 9 - cucina/pranzo



Figura 10 - bagno di servizio



Figura 11 - bagno di servizio



Figura 12 - balcone prospetto lato sud-est



Figura 13 - balcone prospetto lato sud-est



Figura 14 - antibagno patronale



Figura 15 - antibagno patronale



Figura 16 - bagno patronale



Figura 17 - bagno patronale



Figura 18 - camera da letto doppia



Figura 19 - camera da letto doppia



Figura 20 - camera letto matrimoniale



Figura 21 - camera letto matrimoniale



Figura 22 - ingresso alla camera letto singola



Figura 23 - camera letto singola



Figura 24 - camera letto singola



Figura 25 - balcone soggiorno (prospetto lato nord-ovest)



Figura 26 - balcone camera letto matrimoniale (prospetto lato nord-ovest)



Figura 27 - area a cielo aperto condominiale carrabile con accesso dal lungomare C. Colombo n.10



Figura 28 - box metallichi impiegati come box auto (con indicazione di quello oggetto di perizia)



Figura 29 - box auto metallico





Figura 30 - box auto metallico