

Pier Franco Loi
Architetto



TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

ALLEGATI

DELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE
R.G.Es. n.92/20



Promossa da: [REDACTED]

Contro : [REDACTED]

Il CTU:

Arch. Pier Franco LOI

Il G.E.:

Dott.ssa Costanza TETI

Data incarico:

29.04.2021

Studio di Architettura e Progettazione d'interni
Via Lanfranco, 2B - 07026 Olbia (SS) - tel. +39328.0047690 - architetto @pierfrancoloi.com
P.Iva: 02038910903 CF: LOIPFR73H20L093U

INDICE ALLEGATI

- Allegato n°01 : Foto satellitare con sviluppo per individuazione immobile; pag. 3
 - Allegato n°02 : Pianta di dettaglio e Relazione fotografica; pag. 4
 - Allegato n°03 : Planimetrie Catastali N.C.E.U.; pag. 16
 - Allegato n°04 : Consultazione per U.I. attuale; pag. 17
 - Allegato n°05 : Concessione Edilizia; pag. 22
 - Allegato n°06 : Planimetrie, Piante e Prospetti; pag. 34
 - Allegato n°07 : Ispezione ordinaria ufficio RR.II.; pag. 37






FOTO 1 - Foto satellitare con sviluppo per individuazione nel territorio;






FOTO 2 - Foto satellitare con sviluppo per individuazione immobile;



PIANTA PIANO TERRA
N.C.E.U. FOGLIO 33 Part.930 Sub.60
STATO DI FATTO - RILIEVO METRICO ESEGUITO IN DATA 25/10/2021
il presente elaborato redatto a scopo puramente illustrativo non è in scala



PIANTA PIANO PRIMO
N.C.E.U. FOGLIO 33 Part.930 Sub.60
STATO DI FATTO - RILIEVO METRICO ESEGUITO IN DATA 25/10/2021
il presente elaborato redatto a scopo puramente illustrativo non è in scala



FOTO 5 - Vista interna dell'edificio al piano primo nell'area di rimessaggio;



FOTO 6 - Vista interna nel piano primo in prossimità dell'accesso ai servizi igienici e ripostiglio;



FOTO 7 - Vista interna del piano primo nell'area di rimessaggio;



FOTO 8 - Vista interna del piano primo nell'area di rimessaggio;



FOTO 9 - Vista interna dei servizi igienici al piano primo;



FOTO 10 - Vista interna del ripostiglio al piano primo;



FOTO 11 - Vista interna;



FOTO 12 - Vista interna;



FOTO 13 - Vista interna dell'ascensore e area di rimessaggio;




FOTO 14 - Vista interna piano primo;




FOTO 15 - Vista interna delle scale;



FOTO 16 - Vista interna dell'ascensore al piano secondo;



FOTO 17 - Vista interna del piano secondo nella zona uffici;



FOTO 18 - Vista interna del piano secondo nella zona uffici;



FOTO 19 - Vista interna del piano secondo nella zona foresteria;



FOTO 20 - Vista interna del piano secondo nella zona foresteria;



FOTO 21 -Vista interna del piano secondo nella zona foresteria;



FOTO 22 - Vista interna del piano secondo nel bagno;