



TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

Ruolo : GENERALE DELLE ESPROPRAZIONI IMMOBILIARI
Materia : *Esproprazione immobiliare*
OGGETTO : *Esproprazione immobiliare post L.80*

ALLEGATI ALLA RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO (Fascicolo N° 02)

OGGETTO: Esecuzione immobiliare – R.G.E. N° 303/2017 presso il Tribunale di Tempio Pausania
Giudice [REDACTED] promossa da [REDACTED]

Il Giudice

Il Perito

(Firmato digitalmente)

Tempio Pausania li, 02 dicembre 2020



ALLEGATI

ALL. N° 1 - RELAZIONE FOTOGRAFICA

ALL. N° 1/A - VIA REDIPUGLIA

ALL. N° 1/B - OPIFICIO ZONA INDUSTRIALE SETTORE 5 – VIA SENEGAL

ALL. N° 2 - VERBALI DI SOPRALLUOGO N° 01- 02 – 03 – 04 - 05

ALL. N° 3 - DOCUMENTAZIONE COMUNALE

LICENZE EDILIZIE – CONCESSIONI EDILIZIE – PROGETTI –
AUTORIZZAZIONI VARIE – AGIBILITA'

ALL. N° 4 - AGENZIA DELLE ENTRATE

ISPEZIONE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE DELLA SOCIETA'

ALL. N° 5 - AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE CATASTALE, VISURE E PLANIMETRIE

ALL. N° 6 - CONTRATTI DI LOCAZIONE

ALL. N° 7 - TABELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI

ALL. N° 8 - COMUNICAZIONI VARI



TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

Esecuzione immobiliare – R.G.E. N° 303/2017 presso il Tribunale di Tempio Pausania

ALLEGATO N° 1

RELAZIONE FOTOGRAFICA



TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

Esecuzione immobiliare – R.G.E. N° 303/2017 presso il Tribunale di Tempio Pausania

ALLEGATO N° 1/A

RELAZIONE FOTOGRAFICA

VIA REDIPUGLIA





FOTO 01
OFFICINA INGRESSO DA VIA REDIPUGLIA



FOTO 02
CIVICO 13/A SU VIA REDIPUGLIA



FOTO 03
CIVICO 13/B SU VIA REDIPUGLIA




FOTO 04
CIVICO 13/B SU VIA REDIPUGLIA



FOTO 05
CIVICO 13/B SU VIA REDIPUGLIA



FOTO 06
INTERNO OFFICINA




FOTO 07
RAMPA DI COLLEGAMENTO OFFICINA E
LOCALE MONTAGGIO E SMONTAGGIO GOMME



FOTO 08
LOCALE MONTAGGIO E SMONTAGGIO GOMME



FOTO 09
LOCALE DI DEPOSITO



FOTO 10
LOCALE DI DEPOSITO



FOTO 11
LOCALE COMPRESSORI



FOTO 12
MAGAZZINO DEPOSITO GOMME



FOTO 13
MAGAZZINO DEPOSITO GOMME




FOTO 14
W.C. LATO SINISTRO AL PIANO TERRA



FOTO 15
W.C. LATO DESTRO AL PIANO TERRA



FOTO 16
INGRESSO E VANO SCALE
DAL N° 13/C




FOTO 17
VANO SCALE
DAL N° 13/C



FOTO 18
TERRAZZO E MAGAZZINO AL PIANO PRIMO




FOTO 19
TERRAZZO E MAGAZZINO AL PIANO PRIMO

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

Esecuzione immobiliare - R.G.E. N° 303/2017 presso il Tribunale di Tempio Pausania

ALLEGATO N° 1/B

RELAZIONE FOTOGRAFICA

**OPIFICIO ZONA INDUSTRIALE SETTORE 5
VIA SENEGAL**






FOTO 01
VISTA PANORAMICA DELL'INTERO OPIFICIO LATO SUD



FOTO 02
UBICAZIONE LOCALI COME INDICATI IN PERIZIA



FOTO 03
VISTA OPIFICIO DA VIA SENEGAL LATO NORD



FOTO 04
INGRESSO ALL'OPIFICIO DA VIA SENEGAL N° 25
LATO EST



FOTO 05
INGRESSO ALL'OPIFICIO DA VIA SENEGAL N° 27
LATO NORD



FOTO 06
INGRESSO ALL'OPIFICIO DA VIA SENEGAL N° 29
LATO NORD




FOTO 07
SOGGIORNO - PRANZO
ALLOGGIO CUSTODE P.T.




FOTO 08
SOGGIORNO - PRANZO
ALLOGGIO CUSTODE P.T.



FOTO 09
CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE
ALLOGGIO CUSTODE P.T.



FOTO 10
CAMERA DA LETTO SINGOLA
ALLOGGIO CUSTODE P.T.



FOTO 11
BAGNO ALLOGGIO CUSTODE P.T.



FOTO 12
BAGNO ALLOGGIO CUSTODE P.T.



FOTO 13
EX SPOGLIATOIO P.T.



FOTO 14
EX SPOGLIATOIO P.T.




FOTO 15
EX SALA RIUNIONI P.T.
SOPRALLUOGO DEL 15/07/2020



FOTO 16
EX SALA RIUNIONI P.T.
SOPRALLUOGO DEL 12/11/2020



FOTO 17
SALA D'ASPETTO P.T.




FOTO 18
SALA D'ASPETTO P.T.



FOTO 19
INTERNO CAPANNONE GRANDE AL P.T.



FOTO 20
INTERNO CAPANNONE GRANDE AL P.T.




FOTO 21
CAPANNONE GRANDE AL P.T.
COPERTURA CON TRAVI IN C.A.P. EVIDENTI INFILTRAZIONI D'ACQUA



FOTO 22
INTERNO OFFICINA
SOPRALLUOGO DEL 06/08/2020



FOTO 23
INTERNO OFFICINA
SOPRALLUOGO DEL 06/08/2020



FOTO 24
INTERNO OFFICINA VUOTA
SOPRALLUOGO DEL 12/11/2020



FOTO 25
INTERNO FALEGNAMERIA




FOTO 26
INTERNO FALEGNAMERIA




FOTO 27
INTERNO FALEGNAMERIA
SALA VERNICIATURA



FOTO 28
INTERNO FALEGNAMERIA
SALA VERNICIATURA



FOTO 29
MAGAZZINO AL P. 1°
DEPOSITO PNEUMATICI




FOTO 30
MAGAZZINO AL P. 1°
DEPOSITO PNEUMATICI




FOTO 31
EX SALA D'ASPETTO AL P. 1°



FOTO 32
EX UFFICI AL P. 1°



FOTO 33
EX SALA DIREZIONALE AL P. 1°



FOTO 34
EX ARCHIVIO AL P. 2°



FOTO 35
CAPANNONE PICCOLO
VISTA LATO SUD




FOTO 36
CAPANNONE PICCOLO
VISTA LATO OVEST



FOTO 37
INTERNO P.T. CAPANNONE PICCOLO



FOTO 38
INTERNO P.T. CAPANNONE PICCOLO



FOTO 39
INTERNO P.I. UFFICIO E LOCALE DI SGOMBERO
CAPANNONE PICCOLO




FOTO 40
INTERNO P.1. BAGNO CAPANNONE PICCOLO



FOTO 41
INTERNO P.1. LABORATORIO CAPANNONE PICCOLO




FOTO 42
INTERNO P.1. LABORATORIO CAPANNONE PICCOLO



FOTO 43
LOCALI TECNICI



FOTO 44
LOCALI TECNICI INGRESSI




FOTO 45
LOCALI TECNICI RETRO LATO SUD



FOTO 46
LOCALE ANTINCENDIO




FOTO 47
LOCALE ANTINCENDIO



FOTO 48
PIAZZALE PAVIMENTATO E LIMITE LOTTO A SUD