

Allegati

Allegato A

Documentazione fotografica dei beni

Allegato A



Foto n.1 – Strada carrabile di lottizzazione in arrivo dal parcheggio/posto auto



Foto n.2 – Fronte N-O al confine con altra proprietà, attualmente libero

Allegato A



Foto n.3 – Ingresso all'immobile dalla strada carrabile di lottizzazione



Foto n.4 – Veranda sul fronte d'ingresso con portone d'ingresso (S-O)

Allegato A



Foto n.5 – Veranda sul fronte d'ingresso (S-O)



Foto n.6 – Scorcio della corte prospiciente la camera padronale (S-O)

Allegato A



Foto n.7 – Scorcio del fronte N-E



Foto n.8 – Veranda del soggiorno (N-E)

Allegato A



Foto n.9 – Veranda della camera non padronale (N-E)



Foto n.10 – Panoramica del fronte prospiciente il giardino interno (N-E)

Allegato A



Foto n.11 – Panoramica degli ambienti tangenti al soggiorno



Foto n.12 – Panoramica del soggiorno

Allegato A



Foto n.13 – Soggiorno, vista dalla portafinestra



Foto n.14 – Soggiorno, vista dall'ingresso

Allegato A



Foto n.15 – Cucina, vista dal soggiorno



Foto n.16 – Disimpegno, vista dal soggiorno

Allegato A



Foto n.17 – Camera padronale, vista verso l'ingresso



Foto n.18 – Camera padronale, vista dalla portafinestra

Allegato A



Foto n.19 – Camera, vista dall'ingresso



Foto n.20 – Camera, vista verso l'ingresso

Allegato A



Foto n.21 – Bagno, vista dall'ingresso



Foto n.22 – Bagno, vista verso l'ingresso