



FOTO N. 1, Camera



FOTO N. 2 Camera



FOTO N. 3, Camera



FOTO N.4, Camera



FOTO N. 5, Camera



FOTO N. 6 Servizio Igienico



FOTO N. 7 Cameretta



FOTO N. 8 Veranda




FOTO N. 9 Cameretta



FOTO N. 10 Cameretta



FOTO N. 11, Corridoio



FOTO N. 12, VISTA PARZIALE CAMERA



FOTO N. 13 Cameretta



FOTO N. 14, corridoio



FOTO N. 15 Cameretta



FOTO N. 16, Cameretta



FOTO N.17, Soggiorno-Ang.Cottura



FOTO N. 18, Soggiorno-Ang.Cottura



FOTO N. 19, Sogg.Ang.Cottura



FOTO N. 20, Terrazzo



FOTO N. 21, Terrazzo



FOTO N. 22, Terrazzo



FOTO N. 23, vista panoramica dal terrazzo



FOTO N. 24, Terrazzo



FOTO N.24, particolare delle efflorescenze nel vano Soggiorno




FOTO N. 25, particolare delle efflorescenze nel vano Soggiorno



FOTO N.26, Soggiorno- Ang.Cottura



FOTO N. 27, Cameretta




FOTO N. 28, Ingresso esterno



FOTO N. 29, Ingresso Soggiorno



FOTO N.30, Fancoil a pavimento



FOTO N. 31, Fancoil a pavimento



FOTO N. 32, Fancoil a pavimento




FOTO N. 33, Fancoil a pavimento



FOTO N. 34, lavello