

ALLEGATO FOTOGRAFICO LOTTO 1

Foto 1 – Scala d'ingresso piano T (abuso edilizio da demolire e ripristinare allo stato originario)



Foto 2 – Interno negozio: cassa




Foto 3 – Interno negozio: corridoi e scaffalature



Foto 4 – Interno negozio: corridoi e scaffalature



Foto 5 – Interno negozio: corridoi e scaffalature



SI AVVIS
GENTILE
DI CHIAM
PERSONA
PRENDEI
L'OCCOR
SCOLAST

Foto 6 – Interno negozio: corridoi e scaffalature



Foto 7 – Interno negozio: porta di accesso al magazzino posteriore



Foto 8 – Interno negozio: magazzino posteriore



Foto 9 – Interno negozio - magazzino posteriore: porta di accesso ai locali WC (Abusi edilizi da demolire e ripristinare allo stato originario)



Foto 10 – Locali WC (Abusi edilizi da demolire e ripristinare allo stato originario)



Foto 11 – Locali WC (Abusi edilizi da demolire e ripristinare allo stato originario)



Foto 12 – Locali WC (Abusi edilizi da demolire e ripristinare allo stato originario)



Foto 13 – Esterno: corte annessa - terrazzamento



Foto 14 – Esterno: corte annessa - terrazzamento



Foto 15 – Esterno: corte annessa - terrazzamento



Foto 16 – Esterno: corte annessa - terrazzamento



Foto 17 – Esterno: corte annessa - terrazzamento



Foto 18 – Esterno: corte annessa - terrazzamento



Foto 19 – Esterno: corte annessa – locale tecnico sotto alla parte di terrazzamento abusivo (abuso da dover demolire e ripristinare allo stato originario)



Foto 20 – Esterno: corte annessa – locale tecnico sotto alla parte di terrazzamento abusivo (abuso da dover demolire e ripristinare allo stato originario)



Foto 21 – Esterno: corte annessa non terrazzata



Foto 22 – Esterno: corte annessa non terrazzata



Foto 22 – Esterno: corte annessa non terrazzata (abuso locali WC da demolire e ripristinare allo stato originario)



Foto 22 – Esterno: ingresso negozio

