ALLEGATO FOTO

LOTTO 1 - PART 677 SUB 11 - Appartamento

Foto 1 – Ingresso stabile su via Antonino Cassarà

Firmato Da: CASTELLUCCIO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cb56a93f484e471ef01d1b050980d24

Foto 2 – Interno - porta d’ingresso appartamento

Firmato Da: CASTELLUCCIO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cb56a93f484e471ef01d1b050980d24

Foto 3 – Corridoio

Firmato Da: CASTELLUCCIO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cb56a93f484e471ef01d1b050980d24

Foto 4 – Salotto/soggiorno

Foto 5 – Cucina vista dal Salotto/soggiorno

Firmato Da: CASTELLUCCIO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cb56a93f484e471ef01d1b050980d24

Foto 6 – Salotto/soggiorno (la parete evidenziata in verde è mancante, poichè è stata abbattuta per unire cucina e salotto soggiorno. Si qualifica come modifica interna sanabile, con concomitante chiusura della porta tra soggiorno salotto e corridoio)

Firmato Da: CASTELLUCCIO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cb56a93f484e471ef01d1b050980d24

Foto 7 – Camera da letto

Firmato Da: CASTELLUCCIO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cb56a93f484e471ef01d1b050980d24

Foto 8 – Stanza da bagno/lavanderia

Firmato Da: CASTELLUCCIO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cb56a93f484e471ef01d1b050980d24

Foto 9 – Stanza da bagno con vasca

Firmato Da: CASTELLUCCIO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cb56a93f484e471ef01d1b050980d24

Foto 10 – Camera da letto

Firmato Da: CASTELLUCCIO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cb56a93f484e471ef01d1b050980d24

Foto 11 – Camera da letto padronale con balcone

Firmato Da: CASTELLUCCIO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cb56a93f484e471ef01d1b050980d24

Foto 12 – Balcone su prospetto principale

Firmato Da: CASTELLUCCIO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cb56a93f484e471ef01d1b050980d24

LOTTO 1 - PART 677 SUB 6 - Box

Foto 13 – Ingresso box su via Antonino Cassarà

Firmato Da: CASTELLUCCIO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cb56a93f484e471ef01d1b050980d24

Foto 14 – Interno box con parziale soppalco abusivo insanabile.

Foto 15 – Stanza da bagno identificabile come modifica interna sanabile

Firmato Da: CASTELLUCCIO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cb56a93f484e471ef01d1b050980d24



Foto 16 – Porta d’accesso al bagno (a sinistra) e cucinino in muratura (a destra) entrambi identificabili come modifiche interne sanabili

Firmato Da: CASTELLUCCIO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cb56a93f484e471ef01d1b050980d24