



Foto "A" - Vista Aerea Generale



Foto "B" - Vista Aerea (ravvicinata)





Foto n.1 - Prospetto Sud ed Est intero edificio- Ingresso da via Goito



Immobile oggetto di E.I.

Foto n.2 - Prospetto Nord e Ovest intero edificio



Foto n.3 - Prospetto Nord intero edificio - Civico n.2



Foto n.4 - Androne Edificio





Foto n.5 - Vano scala



Foto n.6 - Vano scala



Foto n.7 - Pianerottolo e Ingresso unità oggetto E.I.



Foto n.8 - Ingresso e porta ingresso Vano 1



Foto n.9 - Ingresso e porta ingresso Vano 3



Foto n.10 - Corridoio e porte ingresso Bagno e Vano 2





Foto n.11 - Vano 1



Foto n.12 - Vano 1 e porta-finestra ingresso Cucina/Lavanderia



Foto n.13 - Cucina/Lavanderia - Angolo cottura



Foto n.14 - Cucina/Lavanderia - Angolo Lavanderia





Foto n.15 - Bagno



Foto n.16 - Bagno



Foto n.17 - Vano 2



Foto n.18 - Vano 2





Foto n.19 - Vano 2



Foto n.20 - Vano 2



Foto n.21 - Vano 2 - Porta-finestra di accesso alla Veranda



Foto n.22 - Vano 3





Foto n.23 - Vano 3



Foto n.24 - Vano 3



Foto n.25 - Vano 3

Elaborato Fotografico - N.27 foto a colori

N.2 identificate dalle lettere A e B e n.25 identificate dai n.ri da 1 a 25

(N.14 pagine - n.2 foto per pagina)