

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO UNICO

FO-1 aerofotogrammetria condominio sito in Mascalucia, via Affitto 39



FO-2 aerofotogrammetria palazzina edificio B del condominio sito in Mascalucia, via Affitto 39



FO-3 accessi al condominio sito in Mascalucia, via Affitto 39



FO-4 scala B edificio B



FO-5 ingresso scala B edificio B



FO-6 pianerottolo piano primo



FO-7 porta ingresso appartamento sito al piano primo



FO-8 ingresso-salone appartamento piano primo



FO-9 ingresso-salone appartamento piano primo



FO-10 ingresso-salone appartamento piano primo



FO-11 ingresso-salone appartamento piano primo



FO-12 ingresso-salone appartamento piano primo



FO-13 cucina appartamento piano primo



FO-14 cucina appartamento piano primo



FO-15 disimpegno appartamento piano primo



FO-16 camera da letto appartamento piano primo



FO-17 w.c. appartamento piano primo



FO-18 camera da letto matrimoniale appartamento piano primo




FO-19 ripostiglio appartamento piano primo



FO-20 ripostiglio appartamento piano primo



FO-21 veranda su balcone appartamento piano primo



FO-22 veranda su balcone appartamento piano primo



FO-23 veranda su balcone appartamento piano primo



FO-24 balcone est appartamento piano primo



FO-25 scivola accesso ai garage scala B edificio B



FO-26 scivola accesso ai garage scala B edificio B



FO-27 garage scala B edificio B piano seminterrato



FO-28 garage scala B edificio B piano seminterrato



FO-29 danni da umidità garage scala B edificio B piano seminterrato



FO-30 danni da umidità garage scala B edificio B piano seminterrato



FO-31 danni da umidità garage scala B edificio B piano seminterrato



FO-32 danni da umidità garage scala B edificio B piano seminterrato



FO-33 danni da umidità garage scala B edificio B piano seminterrato



FO-34 posto auto scoperto piano terra

