TRIBUNALE DI CATANIA

VI SEZIONE CIVILE

****

RELAZIONE DI

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

C.T.U. Dott. Ing. Salvatore Parisi

- FOTOGRAFIE ALLEGATE ALLA RELAZIONE DEL C.T.U. -

Firmato digitalmente da
Salvatore Parisi
CN = Salvatore Parisi
C = IT

ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 357/2023 R.G. ES.

PRISMA S.P.V. s.r.l.

G.E. DOTT.SSA CRISTIANA DELFA

Foto n° 1 – Edificio a cui appartiene l'immobile oggetto di valutazione.

Foto n° 2 – Edificio a cui appartiene l'immobile oggetto di valutazione.

Foto n° 3 – Edificio a cui appartiene l'immobile oggetto di valutazione.

Foto n° 4 – Degradi dell'edificio.

Foto n° 5 – Degradi dell'edificio.

Foto n° 6 – Degradi dell'edificio.

Foto n° 7 – Accesso all'edificio.

Foto n° 8 – Androne dell'edificio.

Foto n° 9 – Androne dell'edificio.

Foto n° 10 – Scala di accesso ai piani dell'edificio.

Foto n° 11 – Scala di accesso ai piani dell'edificio.

Foto n° 12 – Scala di accesso ai piani dell'edificio.

Foto n° 13 – Accesso unità immobiliare.

Foto n° 14 – Ingresso.

Foto n° 15 – Ingresso.

Foto n° 16 – Ingresso.

Foto n° 17 – Vano 1.

Foto n° 18 – Vano 1.

Foto n° 19 – Balcone 1.

Foto n° 20 – Balcone 1.

Foto n° 21 – Vano 2.

Foto n° 22 – Vano 2.

Foto n° 23 – Disimpegno 1.

Foto n° 24 – Disimpegno 1.

Foto n° 25 – Lavanderia.

Foto n° 26 – Lavanderia.

Foto n° 27 – Disimpegno 2.



Foto n° 28 – Disimpegno 2.

Foto n° 29 – Vano 3

Foto n° 30 – Vano 3

Foto n° 31 – Bagno.

Foto n° 32 – Bagno.

Foto n° 33 – Vano 4.

Foto n° 34 – Vano 4.

Foto n° 35 – Balcone 2 - Veranda.

Foto n° 36 – Balcone 2 - Veranda.



Foto n° 37 – Balcone 2 - Veranda.

Foto n° 38 – Degradi dell'appartamento.

Foto n° 39 – Degradi dell'appartamento.

Foto n° 40 – Degradi dell'appartamento.